

MILESEEY®

PF260

LASER RANGEFINDER
user's manual



CONTENTS

English	01-14
Deutsche	15-29
Français	30-43
Italiano	44-57
Español	58-71
Dutch	72-85

Thanks for choosing MILESEEY' s rangefinder, please read the manual carefully before using it.


MILESEEY' s PF260 series product is a portable laser rangefinder telescope with magnetic.

PF260 series rangefinder is wrapped with environmentally friendly, harmless, non-slip, and wear-resistant soft rubber materials; Compact and light, comfortable to hold, and easy to carry.

PF260 rangefinder built-in high-adsorption magnetic strip, which can be firmly attached to the metal parts of the golf cart, which can be taken and placed at any time, which is more convenient.

PF260 series rangefinder adopts TOF (Optical Time of Flight) technology to realize golf ballistic compensation, flagpole locking and range functions, and add flagpole locking vibration prompt and angle switch functions.

PF260 series rangefinder has the characteristics of long-range, high measurement accuracy, fast measurement speed, intuitive distance display, and low power consumption. It is an intimate assistant for golf, mountaineering, hunting, and other outdoor measurement activities.



Product Overview

PF260 Features:

1. Slope on/off switch
2. Flag-lock
3. Vibration support
4. Magnetic stripe
5. USB Charging
6. Vertical Height(between 2 Points)
7. Speed measurement

Safety Instructions

① **Warning**

- Do not stare into the laser beam.
- Class 1 Laser product. $P < 1 \text{ mW@ } 905 \text{ nm}$.
- Do not aim the device to the sun, it will cause permanent damage to inner to the inner components.
- Keep the eyepiece away from direct sunlight.
- Do not put the device out of the storage temperature of $-10 \sim 45^{\circ}\text{C}$.

② **Disposal**

Everyone is responsible for environmental protection.

It's prohibited to dispose of used batteries together with household waste, please collect used batteries to the designated refuse collection center.

This product must not be recycled with household waste. Dispose of the product appropriately in accordance with the national regulations in your country.

③ **Scope of Responsibility**

MILESEEEY will not be responsible for any loss if any use of accessories from other manufacturers without approval from MILESEEEY.

Important Safety Instructions for CR2 battery

⚠ WARNING: PF260 series rangefinder can only be compatible with the CR2 rechargeable battery that comes with MILESEEY.

⚠ WARNING: Avoid charging the device with other brands CR2 or any other non-chargeable CR2 battery.

⚠ WARNING: If the CR2 battery protective cover has broken, please stop using the CR2 battery, it may cause explode or leak.

⚠ WARNING: If CR2 battery explode or leak, it may result in injury or fire.

To reduce this risk:

- Carefully follow all instructions and warnings on the battery label and package.
- Always insert CR2 battery correctly according to polarity (+ and-) marked on the battery and the equipment.
- Do not dispose of batteries in fire.
- Keep batteries out of reach of children and pets.

⚠ WARNING: When charging the device, please ensure that the battery is MILESEEY's rechargeable CR2 battery!

⚠ WARNING: Do not charge the device when using non-rechargeable CR2 battery or other brands CR2 battery, otherwise MILESEEY will not be responsible for any loss !

Battery Installation and Instructions

Please use 1xCR2 battery to turn on the power of the device, which can be replaced and directly charged.

The device comes with a 250mA CR2 lithium recharge battery.

When it displays "  " (low battery), please use the original USB charging cable to charge, otherwise the distance deviation will increase;

NOTE: We recommend to take off the battery in case you do not use the unit for a long time and store it in dry conditions.

1.Push the button to the arrow indicator side to open the battery compartment.




Fig1




Fig2

2.Install 1xCR2 battery,observe correct polarity,otherwise it may be damaged due to short circuit.




Fig3

3. After the installation is completed, press the battery cover to close it.






Fig4

When the indicator light is red, it indicates that the battery is charging. When the light turns green, it shows that charging is complete.



Charging




Full Charged

⚠ WARNING: Please only charge and use MILESEEEY CR2 rechargeable Lithium battery, MILESEEEY will not be responsible for any loss if use other brand rechargeable or not chargeable CR2 batteries from other manufacturers without approval from MILESEEEY.

⚠ ATTENTION: Please charge the rechargeable CR2 battery less than 5 hours each time

Appearance



1: Eyepiece knob

2: Power/measurement button

Short press to measure, and press and hold to lock the flag

3: Mode option

Short press to switch the function

Press and hold to switch the unit(M, Y)

4: Laser emission lens

please try not stare into the laser beam

5: Laser receiver lens

6: Slope switch


7: USB charging port

8: Magnetic stripe

9: Battery compartment

Icons on LCD Display

Insert the icon of the display, and display the following digital signs, refer to the example picture:




- 1: Low Battery Indicator
- 2: From left to right: Measured Distance, Units
- 3: Flag lock icon(The flag would be locked on when the icon shows up)
- 4: Measure remind(This icon flashing means it's measuring)
- 5: From left to right(Measuring data/ Unit M)
- 6: From left to right: Angle indicator/Angle data
- 7: Vertical height between two points Icon
- 8: Target

Operation and Settings

Eyepiece

- The rangefinder is designed with an adjustable eyepiece (**dioptre**).
- By adjusting the focusing dioptre within a -5 to +5 range, people with myopia and hyperopia can use laser rangefinder without glasses.
- Looking through the eyepiece, Adjust the eyepiece knob clockwise/ counterclockwise to focus on the target.




Power ON/OFF


- Press the  to power ON.
- Automatically switch off after 16s of inactivity.

Angle Switch

- When the angle switch turned ON, all functions are available.



- When the angle switch Off, only Distance measurement is available .

**Unit Change**

Press and hold  to change the unit (m or Yd)

Operation Instructions

Step1. Press  the to power ON

Step2. Please adjust the eyepiece to focus the target before measuring.

Step3. Short press  to switch modes as below:

In the course of the measurement, if the target reflection is weak or is beyond the measuring range, it will display as “---”.


*The measurement range will be affected by materials of the target, inclined angle of the target surface, visibility of the weather etc. In general, if the target surface is smooth and bright with larger area, the beam is perpendicular to the target surface and the weather is cloudy without fog, the measurement range will be longer.

Golf Flag Scanning with Slope Mode

Short press  to active  flagpole scanning with slope mode.


1. Short press  for a real time single measurement.

2. Press and hold . Aiming at target B, scan slowly back and forth on both sides of the measured target ( will continuous flashing if the device is scanning). When the device is vibrating, Golf Flag scanning measurement is completed. The distance from A to B, the slope distance and angle “ α ” will be shown on the screen accordingly.



Vertical Height (between two points) Measuring Mode


- Short press **(M)** to switch to **(T)** two-point height measuring mode;
 - Target point B and press **(P)**.
The first distance would be displayed;
 - Target point C and press **(P)**.
The second distance would be displayed.
 - The height between the two points would be calculated automatically and then displayed on the screen.
- ※**Note:** Only vertical height can be measured.



Distance, Height, Angle measurement

Data displayed on the lens from top to bottom: Distance + Height + Angle

- Short press **(M)** to switch to Single distance measurement.
- Aiming at target B and press **(P)**, measured distance between A and B, height and angle between B and C will be displayed accordingly.




Speed Measuring Mode

“ α ” must be less than 10° , the smaller the angle, the higher the accuracy.

Short press **(M)** to activate the speed measuring mode, press  to aim at target B and move slightly, the speed of the movement can be measured accordingly.

*Speed measurement range: 18~300km/h



Specification

Model	PF260
Range	600m
Eye safety	FDA (CFR 21)
Measuring unit	m / Yd
Accuracy	$\pm (0.5m+0.01D)$
Laser wavelength	905 nm
Field of View	7°
Magnification	6X
Objective lens Diameter	23mm
Eyepiece Lens Diameter	16mm
Exit Pupil Diameter	3.7mm
Diopter	$\pm 5D$
Adjustable interpupillary distance	56-74MM
Golf Flag Scanning Mode	√
Golf Slope switch on/off	√
Flag scanning Mode	√
Vibration alert	√
Vertical height between 2 Points	√
Auto Height	√
Speed Measuring Mode	√
Angle measurement	√
Built in Magnetic stripe	√
Power	CR2 rechargeable battery
Charging port	USB
Dimension(mm)	112.5 x74 x 43
Weight(Without battery)	200g

Notice

1. In order to protect the coating of the lens, do not touch lens with your fingers.
2. Laser rangefinder has been precisely calibrated by instruments, please send back to dealer for repairing instead of disassemble by yourself.
3. When the lens is contaminated, please wipe gently with clean cloth, do not use tough objects to wipe.
4. Avoid collision or heavy load when carry or use, especially keep away from baking or corrosion.
5. Keep the product away from moisture during storage. Please keep it in a dry, cool and well ventilated place to avoid direct sunlight, dust and temperature mutation.
6. Rain and fog will affect the laser ray-path, which may worsen the measurement accuracy. It also may cause error under very bad weather condition.

Contact us**INSTAGRAM****2-Year Warranty****Shenzhen Mileseey Technology Co., LTD.****Website:** www.mileseeytools.com**Email:** service@mileseey.com.

MILESEEY has started researching and development manufacturer of quality optical products including Golf rangefinder, laser measure device and binoculars since 2009.

Focus on the development, researching, and manufacturing for over 12 years.

We strive to provide you with premium qualified products and satisfying customer service to make your life easier and smarter.

Warranty

30-Day return and refund guarantee, 12-Month warranty, lifetime technique support by MILESEEY.

Please scan the above QR code to register this product and extend it to a 2-year warranty.

Please feel free to reach us with any concerns,

Email: service@mileseey.com.

We strive to reply to you within 24hours.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Entfernungsmesser von MILESEEY entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie ihn verwenden.


Das Produkt der PF260-Serie von MILESEEY ist ein tragbares Laser-Entfernungsmesser-Teleskop mit Magnet.

Der Entfernungsmesser der PF260-Serie ist mit umweltfreundlichen, unbedenklichen, rutschfesten und verschleißfesten Weichgummimaterialien ummantelt; kompakt und leicht, bequem zu halten und einfach zu tragen.

PF260 Entfernungsmesser eingebauten High-Adsorption-Magnetstreifen, die fest an den Metallteilen des Golfwagens befestigt werden kann, die genommen werden kann und jederzeit platziert, die bequemer ist.

Die Entfernungsmesser der PF260-Serie nutzen die TOF-Technologie (Optical Time of Flight), um die Funktionen Golfballistik Kompensation, Fahnenstangenverriegelung und Entfernungsmessung zu realisieren, und fügen die Funktionen Fahnenstangenverriegelung, Vibrationsaufforderung und Winkelschalter hinzu.

Der Entfernungsmesser der PF260-Serie zeichnet sich durch eine große Reichweite, hohe Messgenauigkeit, schnelle Messgeschwindigkeit, intuitive Entfernungsanzeige und geringen Stromverbrauch aus. Er ist ein intimer Assistent für Golf, Bergsteigen, Jagd und andere Outdoor-Messaktivitäten.



Produktüberblick

PF260 Merkmale:

1. Neigungsschalter ein/aus
2. Fahnen Schloss
4. Magnetischer Streifen
5. USB-Ladung
6. Vertikale Höhe (zwischen 2 Punkten)
7. Geschwindigkeitsmessung

Sicherheitshinweise

① **Warnung**

- Blicken Sie nicht in den Laserstrahl.
- Class 1 Laser product. $P < 1 \text{ mW@ } 905 \text{ nm}$.
- Die Augen können dauerhaft geschädigt werden, wenn Sie mit dem Gerät in die Sonne blicken.
- Richten Sie das Gerät nicht in die Sonne, dies führt zu dauerhaften Schäden an den inneren Komponenten.
- Halten Sie das Okular von direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Setzen Sie das Gerät nicht außerhalb der Lagertemperatur von $-10 \sim 45^\circ\text{C}$.

② **Verwerfen**

- Jeder ist für den Schutz der Umwelt verantwortlich.
 - Es ist verboten, verbrauchte Batterien zusammen mit dem Hausmüll zu entsorgen. Bitte bringen Sie verbrauchte Batterien zu der dafür vorgesehenen Müllsammelstelle.
 - Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den nationalen Vorschriften in Ihrem Land.

③ **Verantwortungsbereich**

MILESEEEY übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch die Verwendung von Zubehör anderer Hersteller ohne Genehmigung von MILESEEEY entstehen.

Wichtige Sicherheitshinweise für CR2-Batterie

⚠ Die Entfernungsmesser der PF260-Serie können nur mit dem CR2-Akku kompatibel sein, der mit MILESEEEY geliefert wird.

⚠ **WARNUNG:** Vermeiden Sie es, das Gerät mit CR2-Batterien anderer Marken oder anderen nicht aufladbaren CR2-Batterien zu laden.

⚠ **WARNUNG:** Wenn die Schutzabdeckung der CR2-Batterie zerbrochen ist, verwenden Sie die CR2-Batterie bitte nicht mehr, da sie explodieren oder auslaufen kann.

⚠ **WARNUNG:** Wenn die CR2-Batterie explodiert oder ausläuft, kann dies zu Verletzungen oder einem Brand führen.

Um dieses Risiko zu verringern:

- Befolgen Sie sorgfältig alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Batterieetikett und der Verpackung.
- Legen Sie die CR2-Batterie immer korrekt entsprechend der auf der Batterie und dem Gerät angegebenen Polarität (+ und-) ein.
- Entsorgen Sie die Batterien nicht im Feuer.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

⚠ **WARNUNG:** Achten Sie beim Laden des Geräts darauf, dass es sich um eine wiederaufladbare CR2-Batterie von MILESEEEY handelt!

⚠ **WARNUNG:** Laden Sie das Gerät nicht auf, wenn Sie eine nicht wiederaufladbare CR2-Batterie oder eine CR2-Batterie eines anderen Herstellers verwenden, andernfalls übernimmt MILESEEEY keine Verantwortung für eventuelle Verluste!

Batterieeinbau und -anweisungen

Bitte verwenden Sie zum Einschalten des Geräts 1xCR2-Akku, der ausgetauscht und direkt geladen werden kann.

Das Gerät wird mit einem 250-mA-CR2-Lithium-Akku geliefert.

Wenn es "  " anzeigt (niedriger Batteriestand), verwenden Sie zum Laden bitte das Original-USB-Ladekabel, da sich sonst die Distanzabweichung erhöht;

HINWEIS: Bitte entfernen Sie die Batterie, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, und lagern Sie es trocken.

1. Drücken Sie die Taste zur Pfeilanzeigeseite, um das Batteriefach zu öffnen.




Foto1




Foto2

2. 1xCR2-Batterie einbauen, auf richtige Polarität achten, sonst kann sie durch Kurzschluss beschädigt werden






Foto3

3. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, drücken Sie auf die Batterieabdeckung, um sie zu schließen.




Wenn die Kontrollleuchte rot leuchtet, zeigt dies an, dass der Akku geladen wird.

Wenn das Licht grün wird, zeigt es an, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.



Aufladen




Voll aufgeladen

⚠️ WARNUNG: Bitte laden und verwenden Sie nur MILESEEEY CR2 wiederaufladbare Lithium-Batterien. MILESEEEY übernimmt keine Verantwortung für Verluste, wenn Sie wiederaufladbare oder nicht aufladbare CR2-Batterien anderer Hersteller ohne Genehmigung von MILESEEEY verwenden.

⚠️ ACHTUNG: Bitte laden Sie den wiederaufladbaren CR2-Akku jedes Mal weniger als 5 Stunden auf.

Außendesign



1: Okularknopf

2: Leistungs-/Meßtaste

Kurz drücken, um zu messen, und drücken und halten, um die Fahne zu sperren

3: Modus-Option

Kurz drücken, um die Funktion zu wechseln

Drücken und halten, um die Einheit zu wechseln (M, Y)

4: Laser-Sendeobjektiv

5: Laser-Empfangslinse

6: Neigungsschalter


7: USB-Ladeanschluss

8: Magnetstreifen

9: Batteriefach

Symbole auf dem LCD-Display

Fügen Sie das Symbol des Displays ein, und zeigen Sie die folgenden digitalen Zeichen an, siehe Beispielbild:




- 1: Anzeige für schwache Batterie
- 2: Von links nach rechts: Gemessene Entfernung, Einheiten
- 3: Flaggen-Sperrsymbol(Die Flagge ist gesperrt, wenn das Symbol angezeigt wird)
- 4: Mess-Erinnerung(Wenn dieses Symbol blinkt, bedeutet es, dass gemessen wird)
- 5: Von links nach rechts(Messdaten/ Einheit M)
- 6: Von links nach rechts: Winkelanzeige/Winkeldaten
- 7: Vertikale Höhe zwischen zwei Punkten Icon
- 8: Ziel

Operationen und Einstellungen

Okular

- Der Entfernungsmesser ist mit einem einstellbaren Okular (Dioptrien) ausgestattet.
- Durch Einstellen der Fokussierungsdioptrie in einem Bereich von -5 bis +5 können Personen mit weitsichtigem Sehvermögen einen Laser-Entfernungsmesser ohne Brille verwenden.




- Durch das Okular schauen, den Okular- Regler im Uhrzeigersinn / gegen den Uhrzeigersinn einstellen, um auf das Ziel zu fokussieren.

Schaltet EIN oder AUS


- Drücken Sie die Taste  zu einschalten.
- Automatisch nach 16 Sekunden Inaktivität ausschalten.

Winkelschalter

- Wenn der Winkel eingeschaltet wird, sind alle Funktionen verfügbar.



- Wenn der Winkel ausgeschaltet ist, ist nur die Entfernungsmessung verfügbar.



Messeinheit

Drücken Sie die Taste **(M)** 2s lang, um die Einheit (m oder Yd) zu ändern.

Messungsmodus

Schritt 1. Drücken Sie das , um das Gerät einzuschalten.

Schritt 2. Bitte stellen Sie das Okular vor dem Messen so ein, dass das Ziel fokussiert wird.

Schritt 3. Kurz drücken Sie , um den Modus wie folgt zu wechseln. Wenn die Zielreflexion im Verlauf der Messung schwach ist oder außerhalb des Messbereichs liegt, wird sie als "---" angezeigt.

* Der Messbereich wird durch Materialien des Ziels, den Neigungswinkel der Zieloberfläche, die Sichtbarkeit des Wetters usw. beeinflusst. Wenn die Zieloberfläche glatt und hell mit größerer Fläche ist, ist der Strahl im Allgemeinen senkrecht zur Zieloberfläche und Das Wetter ist bewölkt ohne Nebel, der Messbereich wird länger.


Golfflaggen-Scannen mit Slope-Modus

Drücken Sie kurz , um das Scannen von  Fahnenmasten im Neigungsmodus zu aktivieren.

1. Drücken Sie kurz  für eine Einzelmessung in Echtzeit.


2. Halten Sie  gedrückt. Zielen Sie auf Ziel B und scannen Sie langsam auf beiden Seiten des gemessenen Ziels vor und zurück ( blinkt kontinuierlich, wenn das Gerät scannt). Wenn das Gerät vibriert, ist die Messung des Golf-Flag-Scans abgeschlossen. Die

Entfernung von A nach B, die Neigungsentfernung und der Winkel " α " werden entsprechend auf dem Bildschirm angezeigt.



Vertikale Höhe (zwischen zwei Punkten) Messmodus


- Drücken Sie **(M)**, um in den **Zwei-Punkt-Höhenmessmodus** zu wechseln.
 - Positionieren Sie die B Punkt und drücken **(↻)**. Die erste Distanz wird angezeigt.
 - Positionieren Sie die C Punkt und drücken **(↻)**. Die erste Distanz wird angezeigt.
 - Die Höhe zwischen den beiden Punkten würde automatisch berechnet und dann angezeigt.
- ※**Hinweis:** Es wird nur die vertikale Höhe gemessen.



Distanz, Höhe, Winkelmessung

Daten auf dem Objektiv von oben nach unten angezeigt: Distanz + Höhe + Winkel

- Drücken Sie kurz die Taste **(M)**, um in den Einzeldistanzmessung zu aktivieren;
- Positionieren Sie die B Punkt und drücken **(↻)**, den gemessenen Abstand zwischen A und B werden angezeigt, und Höhe und Winkel zwischen B und C werden entsprechend angezeigt.



Geschwindigkeitsmessmodus


" α " muss kleiner als 10° sein. Je kleiner der Winkel, desto höher die Genauigkeit.

- Drücken Sie kurz die Taste **(M)**. Bewegen Sie das Zielzeichen zusammen mit dem zu messenden Objekt. Die Geschwindigkeit der Bewegung kann entsprechend gemessen werden

※**Hinweis:**

Geschwindigkeitsmessbereich:

18 ~ 300km/h



Produktspezifikationen

Modell	PF260
Reichweite	600m
Augensicherheit	FDA (CFR 21)
Messeinheit	m / Yd
Genauigkeit	$\pm (0.5m+0.01D)$
Laser-Wellenlänge	905 nm
Sichtfeld	7°
Vergrößerung	6X
Objektivlinsen-Durchmesser	23mm
Okular-Objektiv-Durchmesser	16mm
Austrittspupillendurchmesser	3.7mm
Dioptrien	$\pm 5D$
Einstellbarer Augenabstand	56-74MM
Flag Scanning Mode	✓
Golf Slope ein-/ausschalten	✓
Modus Fahnenabtastung	✓
Vibrationsalarm	✓
Vertikale Höhe zwischen 2 Punkten	✓
Automatische Höhe	✓
Geschwindigkeit Messmodus	✓
Winkelmessung	✓
Eingebauter Magnetstreifen	✓
Stromversorgung	CR2-Akku wiederaufladbar
Ladeanschluss	USB
Abmessungen(mm)	112.5 x74 x 43
Gewicht (ohne Batterie)	200g

Hinweise

1. Berühren Sie die Objektivoberfläche während des Gebrauchs nicht mit den Fingern, da sonst der Film auf der Objektivoberfläche beschädigt wird.
2. Das Zielfernrohr wird vom Instrument präzise eingestellt und darf nicht nach Belieben zerlegt werden. Wenn es beschädigt ist, sollte es zur Reparatur an die professionelle Wartungsabteilung geschickt werden.
3. Wenn die freiliegende Glaslinse verschmutzt ist, wischen Sie sie bitte vorsichtig mit einem Linsenreinigungstuch ab. Verwenden Sie niemals andere Gegenstände, um die Oberflächenschicht des optischen Glases nicht zu beschädigen.
4. Vermeiden Sie beim Tragen oder Verwenden Kollisionen oder starken Druck, geschweige denn Einbrennen oder Korrosion.
5. Achten Sie während der Lagerung auf die Feuchtigkeitsbeständigkeit. Die Lagerung sollte an einem trockenen, kühlen und belüfteten Ort erfolgen, um direktes Sonnenlicht und plötzliche Staub- und Temperaturänderungen zu vermeiden.
6. Wenn sich Regen und Nebel auf die Umlaufzeit des Lasers auswirken, kann dies zu einem Anstieg des Messfehlers führen. Wenn das Regen- und Nebelwetter sehr ernst ist, führt dies zu einer Abweichung der Umlaufbahn des Lasers in der Luft. Es treten sogar Messfehler auf.

Kontaktiere uns**INSTAGRAM****2 Jahre Garantie****Shenzhen Mileseey Technology Co., LTD.****Website:** www.mileseeytools.com**E-Mail:** service@mileseey.com.

MILESEEEY forscht und entwickelt seit 2009 Hersteller von hochwertigen optischen Produkten wie Golf Entfernungsmesser, Lasermessgerät und Fernglas. Konzentrieren Sie sich seit über 12 Jahren auf Entwicklung, Forschung und Herstellung.

Wir bemühen uns, Ihnen erstklassige qualifizierte Produkte und einen zufriedenstellenden Kundenservice anzubieten, um Ihr Leben einfacher und intelligenter zu gestalten.

Garantie

30 Tage Rückgabe- und Rückerstattungsgarantie, 12 Monate Garantie, lebenslange technische Unterstützung durch MILESEEEY.

Bitte scannen Sie den obigen QR-Code, um dieses Produkt zu registrieren und es auf eine 2-jährige Garantie zu verlängern.

Bitte wenden Sie sich bei Bedenken an uns,

E-Mail: service@mileseey.com.

Wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 24 Stunden zu antworten.

Merci d'avoir choisi le télémètre de MILESEEY, veuillez lire attentivement le manuel avant de l'utiliser.


Le produit de la série PF260 de MILESEEY est un télémètre laser portable avec aimant.

Le télémètre de la série PF260 est enveloppé dans des matériaux en caoutchouc souple, respectueux de l'environnement, inoffensifs, antidérapants et résistants à l'usure. Il est compact et léger, confortable à tenir et facile à transporter.

Le télémètre PF260 intègre une bande magnétique à haute absorption, qui peut être fermement fixée aux parties métalliques du chariot de golf, qui peut être prise et placée à tout moment, ce qui est plus pratique.

Les télémètres de la série PF260 adoptent la technologie TOF (Optical Time of Flight) pour réaliser la compensation balistique de golf, le verrouillage de la hampe du drapeau et les fonctions de portée, et ajoutent des fonctions de prompteur de vibration de verrouillage de la hampe du drapeau et de commutation d'angle.

Les télémètres de la série PF260 présentent les caractéristiques suivantes : longue portée, grande précision de mesure, vitesse de mesure rapide, affichage intuitif de la distance et faible consommation d'énergie. C'est un assistant intime pour le golf, l'alpinisme, la chasse et d'autres activités de mesure en plein air.



Aperçu du Produit

Caractéristiques du PF260 :

1. Interrupteur de pente on/off
2. Drapeau-lock
3. Support vibratoire
4. Ventouse magnétique
5. Recharge USB
6. Hauteur verticale (entre 2 points)
7. Mesure de la vitesse

Instructions de sécurité

① **Avertissement**

- Ne fixez pas le faisceau laser.
- Les yeux peuvent être endommagés de façon permanente si l'on regarde le soleil avec l'appareil.
- Ne dirigez pas l'appareil vers le soleil, cela endommagerait de façon permanente les composants internes.
- énez l'oculaire à l'écart de la lumière directe du soleil.
- Ne mettez pas l'appareil hors de la température de stockage de -10~45°C.

② **Élimination**

- Tout le monde est responsable de la protection de l'environnement.
- Il est interdit de jeter les piles usagées avec les ordures ménagères. Veuillez les déposer dans le centre de collecte des déchets prévu à cet effet.
- Ce produit ne doit pas être recyclé avec les déchets ménagers. Éliminez le produit de manière appropriée, conformément à la réglementation nationale de votre pays.

③ **Portée de la responsabilité**

MILESEEEY ne sera pas responsable de toute perte en cas d'utilisation d'accessoires d'autres fabricants sans l'approbation de MILESEEEY.

Instructions de sécurité importantes pour la pile CR2

⚠ Les télémètres de la série PF260 ne peuvent être compatibles qu'avec la batterie rechargeable CR2 fournie avec MILESEEY.

⚠ **AVERTISSEMENT** : Évitez de charger l'appareil avec des piles CR2 d'autres marques ou avec toute autre pile CR2 non rechargeable.

⚠ **AVERTISSEMENT** : Si le couvercle de protection de la pile CR2 est cassé, veuillez cesser d'utiliser la pile CR2, elle pourrait exploser ou fuir.

⚠ **AVERTISSEMENT** : Si la pile CR2 explose ou fuit, elle peut provoquer des blessures ou un incendie.

Pour réduire ce risque :

- Suivez attentivement toutes les instructions et tous les avertissements figurant sur l'étiquette et l'emballage de la pile.
- Insérez toujours la pile CR2 correctement en respectant la polarité (+ et -) indiquée sur la pile et sur l'équipement.
- Ne jetez pas les piles au feu.
- Gardez les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

⚠ **AVERTISSEMENT** : Lorsque vous chargez l'appareil, assurez-vous que la batterie est bien la batterie CR2 rechargeable de MILESEEY !

⚠ **AVERTISSEMENT** : Ne pas recharger l'appareil en utilisant une batterie CR2 non rechargeable ou une batterie CR2 d'une autre marque, sinon MILESEEY ne sera pas responsable de la perte !

Installation et instructions des batteries

Veuillez utiliser une batterie 1xCR2 pour allumer l'appareil, qui peut être remplacée et directement chargée.

L'appareil est livré avec une batterie de recharge au lithium CR2 de 250 mA.

Lorsqu'il affiche "  " (batterie faible), veuillez utiliser le câble de chargement USB d'origine pour le charger, sinon l'écart de distance augmentera ;

REMARQUE : Veuillez retirer la pile si l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période et le stocker dans un endroit sec.

1. appuyez sur le bouton du côté de l'indicateur fléché pour ouvrir le compartiment des piles.




Photo1




Photo2

2. Installez une pile CR2, respectez la polarité, sinon elle peut être endommagée par un court-circuit.




Photo3

3. Une fois l'installation terminée, appuyez sur le couvercle de la batterie pour le fermer.






Photo4

lorsque le voyant est rouge, cela indique que la batterie est en charge.

lorsque le voyant devient vert, cela indique que la charge est terminée.



mise en charge




Pleinement chargé

⚠ AVERTISSEMENT : Veuillez ne charger et utiliser que des piles au lithium rechargeables MILESEEY CR2. MILESEEY ne sera pas responsable de toute perte en cas d'utilisation de piles CR2 rechargeables ou non rechargeables d'autres marques, provenant d'autres fabricants, sans l'accord de MILESEEY.

⚠ Attention: Veuillez charger la batterie CR2 rechargeable moins de 5 heures à chaque fois.

l'aspect extérieur



1:Bouton d'oculaire

2:Bouton d'alimentation/mesure

Une courte pression pour mesurer, et une pression pour verrouiller le drapeau

3:Option de mode

Une brève pression pour changer de fonction

Maintenez la touche enfoncée pour changer d'unité (M、Y)

4:Lentille d'émission laser

5:Lentille du récepteur laser

6:Interrupteur de pente


7:Port de chargement USB

8:Ventouse magnétique

9:Compartiment des piles

Icônes sur l'écran LCD

Insérez l'icône de l'écran, et affichez les signes numériques suivants, reportez-vous à l'image d'exemple :




- 1 : Indicateur de batterie faible
- 2 : De gauche à droite: distance mesurée, unités
- 3 : Icône de verrouillage du drapeau (Le drapeau sera verrouillé lorsque l'icône apparaîtra)
- 4 : Mesure rappeler (Cette icône clignotante signifie qu'elle mesure)
- 5 : De gauche à droite (Données de mesure/ Unité M)
- 6 : De gauche à droite : Indicateur d'angle/données d'angle
- 7 : Hauteur verticale entre deux points Icône
- 8 : Cible

Fonctionnement et Réglages Initiaux

Oculaire

- Le télémètre est conçu avec un oculaire réglable (dioptrie).
- En ajustant la dioptrie de mise au point dans une plage de -5 à +5, les personnes ayant une vision clairvoyante peuvent utiliser le télémètre laser sans lunettes.
- En regardant à travers l'oculaire, ajustez le bouton d'oculaire en sens horaire/antihoraire pour faire la mise au point sur la cible.




Allumer ou Eteindre


- Appuyez sur  pour allumer l'appareil
- L'appareil s'éteint automatiquement après 16 secondes d'inactivité.

Commutateur d'angle

- Lorsque l'angle est activé, toutes les fonctions sont disponibles.



- Lorsque l'angle est désactivé, seule la mesure de distance est disponible



Unité de Mesure

Appuyez longuement sur  pendant 2s pour change l'unité (m ou Yd)

Modes de Mesure

Étape 1. Appuyez sur  pour allumer.

Étape 2. Veuillez ajuster l'oculaire pour mettre au point la cible avant de mesurer.

Étape 3. Appuyez brièvement sur  pour changer de mode comme ci-dessous.

Au cours de la mesure, si la réflexion de la cible est faible ou se situe au-delà de la plage de mesure, elle s'affiche sous la forme «---».


* La plage de mesure sera affectée par les matériaux de la cible, l'angle incliné de la surface de la cible, la visibilité du temps, etc. En général, si la surface de la cible est lisse et brillante avec une plus grande surface, le faisceau est perpendiculaire à la surface de la cible et le temps est nuageux sans brouillard, la plage de mesure sera plus longue.

Balayage des drapeaux de golf avec le mode Pente

Appuyez brièvement sur  pour activer le balayage du mât de drapeau  avec le mode pente.


1. Appuyez brièvement sur  pour une mesure unique en temps réel.

2. Appuyez et maintenez . En visant la cible B, scannez lentement d'avant en arrière des deux côtés de la cible mesurée ( clignotera en continu si l'appareil scanne). Lorsque l'appareil vibre, la mesure de balayage Golf Flag est terminée. La distance de A à B, la distance de pente et l'angle " α " seront affichés à l'écran en conséquence.



Mode de mesure de la hauteur verticale (entre deux points)


- Appuyez brièvement sur **(M)** pour passer au **(H)** mode de mesure de hauteur à deux points;
 - Ciblez le premier point B et appuyez sur **(H)**. La première distance serait affichée.
 - Ciblez le deuxième point C et appuyez sur **(H)**. La seconde distance serait affichée.
 - La hauteur entre les deux points serait calculée automatiquement et puis affichée.
- ※**Note:** Seulement mesurer la hauteur verticale



Mode de distance, de hauteur et d'angle

Données affichées sur la lentille de hauteur en bas: Distance + Trajectoire + Angle

- Appuyez brièvement sur **(M)**, pour activer la simple mesure de distance
- Ciblez le premier point B et appuyez sur **(H)**, la distance mesurée entre A et B sera affichée et la hauteur et l'angle entre B et C seront affichés en conséquence.




Mode de mesure de vitesse

“ α ” doit être inférieur à 10°. Plus l'angle est petit, plus la précision est élevée.

- Appuyez brièvement sur **(M)**. Déplacez le signe cible avec l'objet à mesurer. La vitesse du mouvement peut être mesurée en conséquence.

※**Note:** Plage de mesure de vitesse:
18-300 km/h



Spécification du Produit

Modèle	PF260
Gamme	600m
Sécurité des yeux	FDA (CFR 21)
Unité de mesure	m / Yd
Précision	$\pm (0.5m+0.01D)$
Longueur d'onde du laser	905 nm
Champ de vision	7°
Agrandissement	6X
Lentille d'objectif Diamètre	23mm
Diamètre de l'oculaire	16mm
Diamètre de l'élève à la sortie	3.7mm
Dioptrie	$\pm 5D$
Distance interpupillaire ajustable	56-74MM
Mode de balayage du drapeau de golf	✓
Activation/désactivation de la pente de golf	✓
Mode de balayage des drapeaux	✓
Alerte aux vibrations	✓
Hauteur verticale entre 2 points	✓
Auto Height	✓
Mode de mesure de la vitesse	✓
Mesure de l'angle	✓
Bande magnétique intégrée	✓
Batterie	rechargeable du CR2
Port de chargement	USB
Dimension(mm)	112.5 x74 x 43
Poids (sans batterie)	200g

Annonces

1. Ne touchez pas la surface de la lentille avec vos doigts pendant l'utilisation, sinon le film sur la surface de la lentille sera endommagé.
2. Le télescope télémétrique est réglé avec précision par l'instrument, ne le démontez pas à volonté. S'il est endommagé, il doit être envoyé au service de maintenance professionnel pour la réparation.
3. Lorsque la lentille en verre exposée est tachée, veuillez l'essuyer doucement avec une flanelle de nettoyage pour lentille. Ne l'essuyez pas avec d'autres objets pour éviter d'endommager le film de surface des verres optiques.
4. Lorsque vous le transportez ou l'utilisez, évitez les collisions ou les fortes pressions et ne l'exposez pas à la cuisson ou à la corrosion.
5. Faites attention à la résistance à l'humidité pendant le stockage, il doit être stocké dans un endroit sec, frais et aéré pour éviter la lumière directe du soleil, les poussières et le changement soudain de température.
6. En cas de pluie et de brouillard, cela affectera le temps d'aller-retour du laser, ce qui peut entraîner une augmentation des erreurs de mesure. Lorsque la pluie et le brouillard sont très graves, cela entraînera une déviation de la trajectoire d'aller-retour du laser dans l'air, et même des erreurs de mesure.

Nous contacter**INSTAGRAM****2 ans de garantie****Shenzhen Mileseey Technology Co., LTD.****Website:** www.mileseeytools.com**Email:** service@mileseey.com.

MILESEEY a commencé à rechercher et à développer des fabricants de produits optiques de qualité, notamment un télémètre Golf, un appareil de mesure laser et des jumelles depuis 2009. Concentrez-vous sur le développement, la recherche et la fabrication depuis plus de 12 ans.

Nous nous efforçons de vous fournir des produits qualifiés haut de gamme et un service client satisfaisant pour vous faciliter la vie et la rendre plus intelligente.

garantie

Garantie de retour et de remboursement de 30 jours, garantie de 12 mois, assistance technique à vie par MILESEEY.

Veuillez scanner le code QR ci-dessus pour enregistrer ce produit et l'étendre à une garantie de 2 ans.

N'hésitez pas à nous contacter en cas de problème,

Email: service@mileseey.com.

Nous nous efforçons de vous répondre dans les 24 heures.

Grazie per aver scelto il telemetro MILESEEY, si prega di leggere attentamente il manuale prima di utilizzarlo.


Il prodotto della serie PF260 di MILESEEY è un telescopio telemetro laser portatile con telemetro magnetico.

Il telemetro della serie PF260 è avvolto con materiali ecologici, innocui, antiscivolo e resistenti all'usura in gomma morbida; compatto e leggero, comodo da tenere in mano e facile da trasportare.

PF260 telemetro incorporato banda magnetica ad alto assorbimento, che può essere saldamente fissata alle parti metalliche del golf cart, che può essere presa e posizionata in qualsiasi momento, il che è più conveniente.

Il telemetro della serie PF260 adotta la tecnologia TOF (Optical Time of Flight) per realizzare la compensazione balistica del golf, il blocco dell'asta della bandiera e le funzioni di portata, e aggiungere le funzioni di vibrazione di blocco dell'asta della bandiera e di commutazione dell'angolo.

Il telemetro della serie PF260 ha le caratteristiche di lunga portata, elevata precisione di misurazione, velocità di misurazione veloce, visualizzazione intuitiva della distanza e basso consumo energetico. È un assistente intimo per il golf, l'alpinismo, la caccia e altre attività di misurazione all'aperto.



Panoramica del Prodotto

Caratteristiche PF260:

1. Interruttore on/off di pendenza
2. Flag-lock
3. Supporto per le vibrazioni
4. Ventosa magnetica
5. Ricarica USB
6. Altezza verticale (tra 2 punti)
7. Misurazione della velocità

Istruzioni di sicurezza

① **Attenzione**

- Non fissare il raggio laser.
- Gli occhi possono essere permanentemente danneggiati dal sole per guardare il sole con l'apparecchio.
- Non puntare il dispositivo verso il sole, causerà danni permanenti all'interno dei componenti interni.
- Tenere l'oculare lontano dalla luce diretta del sole.
- Non mettere il dispositivo al di fuori della temperatura di conservazione di -10~45°C.

② **Smaltimento**

- Tutti sono responsabili della protezione dell'ambiente.
 - È vietato smaltire le batterie usate insieme ai rifiuti domestici, si prega di raccogliere le batterie usate al centro di raccolta designato.
 - Questo prodotto non deve essere riciclato con i rifiuti domestici.
- Smaltire il prodotto in modo appropriato in conformità con le normative nazionali del proprio paese.

③ **Ambito di responsabilità**

MILESEEEY non sarà responsabile di eventuali perdite in caso di utilizzo di accessori di altri produttori senza l'approvazione di MILESEEEY.

Important Safety Instructions for CR2 battery

⚠ Il telemetro della serie PF260 può essere compatibile solo con la batteria ricaricabile CR2 fornita con MILESEEY.

⚠ **ATTENZIONE:** Evitare di caricare il dispositivo con batterie CR2 di altre marche o con qualsiasi altra batteria non ricaricabile CR2.

⚠ **ATTENZIONE:** Se il coperchio di protezione della batteria CR2 si è rotto, si prega di smettere di usare la batteria CR2, potrebbe causare esplosioni o perdite.

⚠ **AVVERTENZA:** Se la batteria CR2 esplode o perde, può causare lesioni o incendi.

Per ridurre questo rischio:

- Seguire attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze riportate sull'etichetta della batteria e sulla confezione.
- Inserire sempre correttamente la batteria CR2 secondo la polarità (+ e-) indicata sulla batteria e sull'apparecchio.
- Non gettare le batterie nel fuoco.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

⚠ **ATTENZIONE:** Quando si carica il dispositivo, assicurarsi che la batteria sia la batteria ricaricabile CR2 di MILESEEY!

⚠ **ATTENZIONE:** Non caricare il dispositivo quando si utilizza una batteria CR2 non ricaricabile o una batteria CR2 di altre marche, altrimenti MILESEEY non sarà responsabile di eventuali perdite!

Installazione e distruzione della batteria

Si prega di utilizzare una batteria da 1xCR2 per accendere il dispositivo, che può essere sostituita e caricata direttamente.

Il dispositivo viene fornito con una batteria di ricarica al litio CR2 da 250mA.

Quando viene visualizzato "  " (batteria scarica), utilizzare il cavo di ricarica USB originale per la ricarica, altrimenti la deviazione di distanza aumenterà;

NOTA: Si prega di rimuovere la batteria se il dispositivo non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo e conservarlo in condizioni di asciutto.

1.Premere il pulsante sul lato dell'indicatore a freccia per aprire il vano batteria.




Foto1




Foto2

2.Installare 1xCR2 batteria, osservare la polarità corretta, altrimenti può essere danneggiato a causa di un corto circuito.






Foto3

3. After l'installazione è completata, premere il coperchio della batteria per chiuderlo.




quando la spia è rossa, indica che la batteria è in carica.

quando la luce diventa verde, indica che la ricarica è completa.



Carica




Pienamente carico

⚠ ATTENZIONE: Si prega di caricare e utilizzare solo batterie al litio ricaricabili MILESEEEY CR2, MILESEEEY non sarà responsabile per eventuali perdite se si utilizzano batterie CR2 ricaricabili o non ricaricabili di altre marche di altri produttori senza l'approvazione di MILESEEEY.

⚠ ATTENZIONE: Si prega di caricare la batteria CR2 ricaricabile meno di 5 ore ogni volta.

Aspetto



1:Manopola dell'oculare

2:pulsante di alimentazione / misurazione

Premere brevemente per misurare, e tenere premuto per bloccare la bandiera

3:opzione modalità

Premere brevemente per cambiare la funzione

Tenere premuto per cambiare unità (M 、 Y)

4:lente a emissione laser

5:lente del ricevitore laser

6:interruttore di pendenza


7:Porta di ricarica USB

8:Banda magnetica

9:Vano batterie

Icone sul display LCD

Inserire l'icona del display e visualizzare la seguente segnaletica digitale, fare riferimento alla figura di esempio:




- 1: indicatore di batteria scarica
- 2: Da sinistra a destra: distanza misurata, unità
- 3: icona di blocco bandiera (La bandiera sarebbe bloccata quando viene visualizzata l'icona)
- 4: misura corda (Questa icona lampeggiante significa che sta misurando)
- 5: da sinistra a destra (Dati di misurazione / Unità M)
- 6: Da sinistra a destra: Indicatore angolo / Dati angolo
- 7: Altezza verticale tra due punti Icona
- 8: Bersaglio

Operazione Iniziale e Impostazioni

Oculare

- Il telemetro è stato progettato con un oculare regolabile (diottrie).
- Regolando la diottria di messa a fuoco in un intervallo compreso tra -5 e +5, le persone con visione miope possono utilizzare il telemetro laser senza occhiali.
- Guardando attraverso l'oculare, regolare la manopola oculare in senso orario / antiorario mettendo a fuoco sul bersaglio.




Accendere o Spegner


- Premere il  per accendere.
- Si spegne automaticamente dopo 16s d'inattività.

Interruttore Angolare

- Quando l'angolo si accende, tutte le funzioni sono disponibili.



- Quando l'angolo si spegne, è disponibile solo la misurazione della distanza.



Unità di Misura

2s premere  a lungo per cambiare l'unità (m o yd)

Modalità di Misurazione

Step1. Premere  per accendere.

Step2. Si prega di regolare l'oculare per mettere a fuoco il bersaglio prima di misurare.

Step3. Premere brevemente  per cambiare modalità come di seguito. Nel corso della misurazione, se la riflessione del target è debole o è al di fuori dell'intervallo di misurazione, verrà visualizzato come "---".

* L'intervallo di misurazione sarà influenzato dai materiali del bersaglio, dall'angolo inclinato della superficie del bersaglio, dalla visibilità delle condizioni meteorologiche, ecc. In generale, se la superficie del bersaglio è liscia e luminosa con un'area più ampia, il raggio è perpendicolare alla superficie del bersaglio e il tempo è nuvoloso senza nebbia, il range di misurazione sarà più lungo.


Scansione bandiere di golf con modalità Slope

Premere brevemente  per attivare la scansione dell'asta della bandiera con la modalità pendenza.

1. Premere brevemente  per una singola misurazione in tempo reale.

2. Tenere premuto . Mirando al target B, eseguire la scansione lentamente avanti e indietro su entrambi i lati del target misurato () lampeggerà continuamente se il dispositivo sta eseguendo la scansione). Quando il dispositivo vibra, la misurazione della scansione

della bandiera da golf è completata. La distanza da A a B, la distanza inclinata e l'angolo " α " verranno visualizzati sullo schermo di conseguenza.



Modalità Misurazione Dell'altezza Verticale (tra due punti)

• Premere brevemente **(M)** per passare alla **(A)** modalità di misurazione altezza a due punti.


• Mirare al primo punto B e

premere **(L)**. L'Sarà visualizzata la prima distanza.

• Mirare al secondo punto C e preme **(L)**. Sarà visualizzata la seconda distanza.

• L'altezza tra i due punti sarà calcolata automaticamente e quindi visualizzata sullo schermo.

※ **Nota:** Solo l'altezza verticale sarebbe misurata.




Misurazione Distanza, Altezza, Angolo

I dati visualizzati sull'obiettivo da cima a fondo: Distanza + Traiettoria + Angolo

• Premere brevemente **(M)** per attivare la misurazione della distanza singola;

• Puntando l'obiettivo B e premere **(L)**, verrà visualizzata la distanza misurata tra A e B e l'altezza, e l'angolo tra B e C verranno visualizzati di conseguenza.




Modalità Misurazione Velocità

" α " deve essere inferiore a 10° . Più piccolo è l'angolo, maggiore è la precisione.

- Pressione **(M)** brevemente. Spostare il segno di bersaglio insieme con l'oggetto misurato. La velocità del spostamento può essere misurata di conseguenza.

※**Nota:** Gamme della misurazione di velocità: 18 ~ 300 chilometri all'ora



Specifiche di Prodotto

Modella	PF260
Gamma	600m
Sicurezza degli occhi	FDA (CFR 21)
Unità di misura	m / Yd
Precisione	$\pm (0.5m+0.01D)$
Lunghezza d'onda del laser	905 nm
Campo visivo	7°
Ingrandimento	6X
Diametro obiettivo obiettivo	23mm
Diametro dell'oculare	16mm
Esci dal diametro della pupilla	3.7mm
Diottria	$\pm 5D$
Distanza interpupillare regolabile	56-74MM
Modalità di scansione della bandierina da golf	✓
Interruttore per la pista da golf on / off	✓
Flag della modalità di scansione	✓
Avviso di vibrazione	✓
Altezza verticale tra 2 punti	✓
Altezza automatica	✓
Modalità di misurazione della velocità	✓
Misurazione dell'angolo	✓
Banda magnetica incorporata	✓
Energia	Batteria ricaricabile CR2
Porta di ricarica	USB
Dimensione (mm)	112.5 x 74 x 43
Peso (senza batteria)	200g

Avvertenze

1. Non toccare la superficie del lente con le dita durante l'uso per evitare di danneggiare la pellicola sulla superficie della lente.
2. Il telescopio di ranging è calibrato con precisione dallo strumento, non smontarlo come vuole. Se c'è un guasto, bisogna mandarlo alla officina di manutenzione specializzata per la riparazione.
3. Quando le lenti di vetro esposte sono macchiate, si prega di pulirle delicatamente con una flanella per la pulizia delle lenti, non pulirle mai con altri oggetti per non danneggiare la pellicola superficiale del vetro ottico.
4. Bisogna evitare le collisioni o forti pressioni durante il trasporto o l'uso, nonché non sottoporlo a infornare o a corrosione.
5. Proteggerlo dall'umidità durante lo stoccaggio. Bisogna conservarlo in un luogo asciutto, fresco e ventilato, proteggendo
6. In caso di pioggia e nebbia, ci sarà un impatto sul tempo di andata e ritorno del laser. E' possibile causare un aumento degli errori di misurazione. Quando il tempo è molto grave con la pioggia e la nebbia, causerà la deviazione della traiettoria di andata e ritorno del laser nell'aria, addirittura errore dei valori di misura.

Contattaci**INSTAGRAM****2 anni di garanzia****Shenzhen Mileseey Technology Co., LTD.****Website:** www.mileseeytools.com**E-mail:** service@mileseey.com.

MILESEEY ha iniziato a ricercare e sviluppare produttori di prodotti ottici di qualità tra cui telemetro da golf, dispositivi di misurazione laser e binocoli dal 2009. Concentrati sullo sviluppo, la ricerca e la produzione da oltre 12 anni.

Ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità e un servizio clienti soddisfacente per rendere la vita più semplice e intelligente.

Garanzia

Garanzia di restituzione e rimborso di 30 giorni, garanzia di 12 mesi, supporto tecnico a vita da MILESEEY.

Effettua la scansione del codice QR sopra riportato per registrare questo prodotto ed estenderlo a una garanzia di 2 anni.

Non esitate a contattarci per qualsiasi dubbio,

E-mail: service@mileseey.com.

Ci impegniamo a rispondere entro 24 ore.

Gracias por elegir el telémetro de MILESEEY, por favor lea el manual cuidadosamente antes de usarlo.


El producto de la serie PF260 de MILESEEY es un telescopio telémetro láser portátil con magnético.

El telémetro de la serie PF260 está envuelto con materiales de goma suave, ino cuos, antideslizantes y resistentes al desgaste; es compacto y ligero, cómodo de sostener y fácil de transportar.

El telémetro PF260 lleva incorporada una banda magnética de alta absorción, que se puede fijar firmemente a las piezas metálicas del carrito de golf, que se puede coger y colocar en cualquier momento, lo que es más conveniente.

El telémetro de la serie PF260 adopta la tecnología TOF (Tiempo de Vuelo Óptico) para realizar la compensación balística del golf, el bloqueo del asta de la bandera y las funciones de alcance, y añadir la vibración de bloqueo del asta de la bandera y las funciones de interruptor de ángulo.

El telémetro de la serie PF260 tiene las características de largo alcance, alta precisión de medición, rápida velocidad de medición, visualización intuitiva de la distancia y bajo consumo de energía. Es un asistente íntimo para el golf, el montañismo, la caza y otras actividades de medición al aire libre.



Descripción General del Producto

Características del PF260:

1. Interruptor de encendido/apagado de la pendiente
2. Cerradura del asta de la bandera
3. Soporte de vibración
4. Ventosa magnética
5. Carga de USB
6. Altura vertical (entre 2 puntos)
7. Medición de la velocidad

Instrucciones de seguridad

① Advertencia

- No mire fijamente al rayo láser.
- Los ojos pueden dañarse permanentemente al sol para mirar al sol con el dispositivo.
- No apunte el dispositivo hacia el sol, causará daños permanentes en el interior de los componentes internos.
- Mantenga el ocular alejado de la luz solar directa.
- No ponga el dispositivo fuera de la temperatura de almacenamiento de -10~45°C.

② Eliminación

- Todos son responsables de la protección del medio ambiente.
- Está prohibido deshacerse de las baterías usadas junto con la basura doméstica, por favor, recoja las baterías usadas en el centro de recogida de basura designado.
- Este producto no debe ser reciclado con la basura doméstica. Deshágase del producto de forma apropiada de acuerdo con las regulaciones nacionales de su país.

③ Alcance de la responsabilidad

MILESEEY no será responsable de ninguna pérdida si se usan accesorios de otros fabricantes sin la aprobación de MILESEEY.

Instrucciones importantes de seguridad para la batería CR2

⚠ El telémetro de la serie PF260 sólo puede ser compatible con la batería recargable CR2 que viene con MILESEEY.

⚠ ADVERTENCIA: Evite cargar el dispositivo con otras marcas CR2 o cualquier otra batería CR2 no recargable.

⚠ ADVERTENCIA: Si la cubierta protectora de la batería CR2 se ha roto, por favor deje de usar la batería CR2, puede causar una explosión o una fuga.

⚠ ADVERTENCIA: Si la batería CR2 explota o tiene fugas, puede provocar lesiones o incendios.

Para reducir este riesgo:

- Siga cuidadosamente todas las instrucciones y advertencias de la etiqueta y el paquete de la batería.
- Siempre inserte la pila CR2 correctamente según la polaridad (+ y -) marcada en la pila y en el equipo.
- No tire las pilas al fuego.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños y las mascotas.

⚠ Advertencia: Cuando cargue el dispositivo, por favor asegúrese de que la batería es la batería recargable CR2 de MILESEEY!

⚠ Advertencia: No cargue el dispositivo cuando utilice una batería CR2 no recargable o una batería CR2 de otras marcas, de lo contrario MILESEEY no se hará responsable de ninguna pérdida !

Instalación de la batería e instrucciones

Por favor, use una batería de 1xCR2 para encender el dispositivo, que puede ser reemplazada y cargada directamente.

El dispositivo viene con una batería de recarga de litio CR2 de 250mA. Cuando muestre "  " (batería baja), por favor use el cable de carga USB original para cargar, de lo contrario la desviación de la distancia aumentará;

NOTA: Por favor, retire la pila si el dispositivo no se va a utilizar durante mucho tiempo y guárdelo en un lugar seco.

1.Presione el botón hacia el lado del indicador de la flecha para abrir el compartimiento de la batería.




Foto1




Foto2

2.Instale una pila de 1xCR2, observe la polaridad correcta,de lo contrario puede dañarse debido a un cortocircuito.






Foto3

3.Una vez terminada la instalación,presione la tapa de la batería para cerrarla.




Cuando la luz indicadora es roja, indica que la batería se está Cargando.

Cuando la luz se vuelve verde, muestra que la carga está completa.



Cargando




Cargado por completo

⚠ ADVERTENCIA: Por favor, sólo cargue y use la batería de litio recargable CR2 de MILESEEY, MILESEEY no se hará responsable de ninguna pérdida si usa baterías CR2 recargables o no recargables de otras marcas de otros fabricantes sin la aprobación de MILESEEY.

⚠ ATENCIÓN: Cargue la batería CR2 recargable menos de 5 horas cada vez.

Apariencia



1:mando del ocular

2:Botón de encendido / medición

Presione brevemente para medir y mantenga presionado para bloquear la bandera

3:opción de modo

Presione brevemente para cambiar la función

Mantenga pulsado para cambiar la unidad (M , Y)

4:lente de emisión láser

5:lente del receptor láser

6:interruptor de pendiente


7:Puerto de carga USB

8:Banda magnética

9:Compartimento de la batería

Iconos en la pantalla LCD

Inserte el icono de la pantalla y muestre los siguientes carteles digitales, consulte la imagen de ejemplo:




- 1: indicador de batería baja
- 2: De izquierda a derecha: distancia medida, unidades
- 3: icono de bloqueo de bandera (La bandera se bloqueará cuando aparezca el icono)
- 4: Medir recordar (Este icono parpadeando significa que está midiendo)
- 5: de izquierda a derecha (Datos de medición / Unidad M)
- 6: De izquierda a derecha: indicador de ángulo / datos de ángulo
- 7: Icono de altura vertical entre dos puntos
- 8: Objetivo

Operación Inicial y Ajustes

Ocular

- El telémetro está diseñado con un ocular ajustable (dioptría).
- Al ajustar la dioptría de enfoque dentro de un rango de -5 a +5. Las personas con visión de futuro pueden usar el telémetro láser sin gafas.
- Mirando a través del ocular, ajustar el botón del ocular en el sentido horario / en el sentido antihorario para centrarse en le blanco.




Encender o apagar


- Presionar  para encender.
- Se apaga automáticamente después de 16s de inactividad.

Interruptor de ángulo

- Cuando el interruptor de ángulo se **ENCIENDE**, todas las funciones están disponibles.



- Cuando el interruptor de ángulo se **APAGA**, solo está disponible la función de medición de distancia.

**Unidad de Medición**

Presionar siempre  2s para cambiar la unidad (m ó Yd)

Modos de Medición

Paso 1. Presione  para encender.

Paso 2. Ajuste el ocular para enfocar el objetivo antes de medir.

Paso 3. Pulse brevemente  para cambiar de modo como se muestra a continuación. Durante la medición, si la reflexión del objetivo es débil o está fuera del rango de medición, se mostrará como "---".

* El rango de medición se verá afectado por los materiales del objetivo, el ángulo inclinado de la superficie del objetivo, la visibilidad del clima, etc. En general, si la superficie del objetivo es suave y brillante con un área más grande, el haz es perpendicular a la superficie del objetivo y el clima está nublado sin niebla, el rango de medición será más largo.

Escaneo de banderas de golf con modo de pendiente


Presione brevemente  para activar el escaneo de asta de bandera  con modo de pendiente.

1. Presione brevemente  para una sola medición en tiempo real.

2. Presione y mantenga presionado  Apuntando al objetivo B, escanee lentamente hacia adelante y hacia atrás en ambos lados del objetivo medido ( parpadeará continuamente si el dispositivo está escaneando). Cuando el dispositivo vibra, se completa la medición de escaneo de la bandera de golf. La


distancia de A a B, la distancia

inclinada y el ángulo " α " se mostrarán en la pantalla en consecuencia.



Modo de medición de altura vertical (entre dos puntos)


- Presionar **(M)** para cambiar al **1** modo de medición de la altura entre dos puntos.
 - Apuntar el primero punto B y presionar **(↻)**. La primera distancia será mostrada.
 - Apuntar el segundo punto C y presionar **(↻)**. La segunda distancia será mostrada.
 - La altura entre los dos puntos se calcula automáticamente y se muestra.
- ※**Nota:** Sólo la altura vertical será medida.



Medición de la distancia, la altura y el ángulo

Los datos que aparezcan en las lentes de arriba a abajo: Distancia + Altura + Ángulo

- Presione brevemente **(M)** per attivare la misurazione della distanza singola;
- Apuntar el primero punto B y presionar **(↻)**, se mostrará la distancia medida entre A y B, y la altura y el ángulo entre B y C se mostrarán en consecuencia.





Modo de la Medición de la Velocidad

" α " debe ser inferior a 10° . El más pequeño es el ángulo, la mayor es la precisión

- Presionar brevemente **(M)**. Mueva el signo del blanco junto con el objeto que se está midiendo. La velocidad del movimiento se puede medir en consecuencia.

※**Nota:** Rango de la medición de la velocidad: 18 ~ 300km/h



Especificaciones del Producto

Modelo	PF260
Rango	Los 600m
Seguridad ocular	FDA (CFR 21)
Unidad de medida	Mi d
Longitud de onda láser	$\pm(0.5m+0.01D)$
Laser wavelength	905 nanómetro
Campo de visión	7°
Aumento	6X
Diámetro de la lente del objetivo	23mm
Diámetro de la lente del ocular	16mm
Diámetro de la pupila de salida	3.7mm
Dioptría	$\pm 5D$
Ajustable interpupilar distancia	Los 56-74MM
Modo de escaneo de banderas de golf	✓
Interruptor de golf Slope encendido / apagado	✓
Modo de escaneo de banderas	✓
Alerta de vibración	✓
Altura vertical entre 2 puntos	✓
Altura automática	✓
Modo de medición de velocidad	✓
Medida de ángulos	✓
Banda magnética incorporada	✓
Poder	Batería recargable CR2
Puerto de carga	USB
Dimensión (mm)	112.5 x74 x 43
Peso (sin batería)	200g

Precauciones

1. Al usar no se puede tocar la superficie de la lente con los dedos, para no dañar la capa de membrana de la superficie de la lente.
2. El telescopio de medir distancia pasa la ajustación preciso de instrumento, por favor, no se desmonte arbitrariamente. Si hay daños, deben entregarlo al departamento de mantenimiento profesional para repararlo.
3. Al las lentes expuestas ensuciarse, por favor, lo limpie suavemente usando un paño de terciopelo, no lo limpie con otros objetos, para evitar dañar la capa de membrana de la superficie de la lente óptico.
4. Al llevarlo o utilizarlo, debe evitar la colisión o la presión pesada, no lo deje que se hornee o se corroa.
5. Al almacenarlo, se debe prestar atención a resistir a la humedad, es conveniente almacenarlo en un lugar seco, fresco y ventilado, para evitar la luz solar se pose directamente, evitar polvos y la mutación de temperatura.
6. si en caso de lluvia y niebla tendrá un impacto en el tiempo de ida y vuelta del láser, puede conducir a un aumento de los errores de medición, la lluvia y niebla en caso de muy graves, conducirán a la desviación de la trayectoria de ida y vuelta del láser en el aire, Incluso se genera la medición incorrecta.

Nous contacter**INSTAGRAM****2 años de garantía****Shenzhen Mileseey Technology Co., LTD.****Website:** www.mileseeytools.com**electrónico:** service@mileseey.com.

MILESEEY ha comenzado a investigar y desarrollar fabricantes de productos ópticos de calidad, incluidos telémetros de golf, dispositivos de medición láser y binoculares desde 2009. Concéntrese en el desarrollo, la investigación y la fabricación durante más de 12 años. Nos esforzamos por brindarle productos calificados de primera calidad y un servicio al cliente satisfactorio para que su vida sea más fácil e inteligente.

Garantía

Garantía de devolución y reembolso de 30 días, garantía de 12 meses, soporte técnico de por vida de MILESEEY.

Escanee el código QR anterior para registrar este producto y extenderlo a una garantía de 2 años.

No dude en comunicarse con nosotros con cualquier inquietud, correo electrónico: service@mileseey.com.

Nos esforzamos por responderle dentro de las 24 horas.

Bedankt voor de keuze van de afstandsmeter van MILESEEY, lees de handleiding aandachtig door voordat u hem gebruikt.


MILESEEY's PF260-serie is een draagbare laserafstandsmeter met magneet.

De PF260-serie rangefinder is verpakt met milieuvriendelijke, onschadelijke, antislip en slijtvaste zachte rubberen materialen; Compact en licht, comfortabel om vast te houden en gemakkelijk om mee te nemen.

PF260-afstandsmeter ingebouwde hoge-adsorptie magnetische strip, die stevig kan worden bevestigd aan de metalen delen van de golfkar, die kan worden genomen en geplaatst op elk gewenst moment, wat handiger is.

PF260-reeksafstandsmeter keurt TOF (Optische Tijd van de Vlucht) technologie goed om golfballistische compensatie, vlagpoolsluiting en bereikfuncties te realiseren, en voegt vlagpoolsluitingstijdstip en hoekschakelaarfuncties toe.

De PF260-reeksafstandsmeter heeft de kenmerken van een grote meetnauwkeurigheid, een hoge meetsnelheid, een intuïtieve afstandsweergave en een laag stroomverbruik. Het is een intieme assistent voor golf, bergbeklimmen, jagen en andere buitenmetingsactiviteiten.



Productoverzicht

PF260 Eigenschappen:

- 1.Helling aan/uit-schakelaar
- 2.Flag-lock
- 3.Trillingsondersteuning
- 4.Magnetische streep
- 5.USB opladen
- 6.Verticale hoogte (tussen 2 punten)
- 7.Snelheidsmeting

Veiligheidsinstructies

① ⚠ **Waarschuwing**

- Kijk niet in de laserstraal.
- Class 1 Laser product. $P < 1 \text{ mW@ } 905 \text{ nm}$
- Ogen kunnen permanent worden beschadigd als er direct met het apparaat in het zonlicht gekeken word.
- Richt het apparaat niet op de zon, het zal blijvende schade aan interne componenten veroorzaken.
- Houd het oculair uit de buurt van direct zonlicht.
- Plaats het apparaat niet buiten de opslagtemperatuur van $-10^{\circ}\text{C} - 45^{\circ}\text{C}$.

② Verwijdering

- Iedereen is verantwoordelijk voor de bescherming van het milieu.
- Het is verboden om gebruikte batterijen samen met het huisvuil weg te gooien, verzamel gebruikte batterijen bij de aangewezen vuilnisophaal-dienst.
- Dit product mag niet samen met het huishoudelijk afval worden gerecycled. Gooi het product op de juiste manier weg in overeenstemming met de nationale regelgeving in uw land.

③ Verantwoordelijkheidsgebied

MILESEEEY is niet verantwoordelijk voor enig verlies als er accessoires van andere fabrikanten worden gebruikt zonder toestemming van MILESEEEY.

Belangrijke veiligheidsinstructies voor de CR2-batterij

⚠ De afstandsmeter van de PF260-serie is alleen compatibel met de oplaadbare CR2-batterij die bij MILESEEY wordt geleverd.

⚠ WAARSCHUWING: Vermijd het opladen van het apparaat met andere merken CR2 of een andere niet-oplaadbare CR2-batterij.

⚠ WAARSCHUWING: Als de beschermkap van de CR2-batterij is gebroken, stop dan met het gebruik van de CR2-batterij, deze kan exploderen of lekken.

⚠ WAARSCHUWING: Als de CR2-batterij explodeert of lekt, kan dit leiden tot letsel of brand.

Om dit risico te verminderen:

- Volg alle instructies en waarschuwingen op het etiket en de verpakking van de batterij zorgvuldig op.
- Plaats de CR2-batterij altijd op de juiste manier volgens de polariteit (+ en-) die op de batterij en de apparatuur is aangegeven.
- Gooi de batterijen niet in het vuur.
- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

⚠ Waarschuwing: Zorg er bij het opladen van het apparaat voor dat de batterij de oplaadbare CR2-batterij van MILESEEY is!

⚠ Waarschuwing: Laad het apparaat niet op wanneer u een niet-oplaadbare CR2-batterij of een CR2-batterij van een ander merk gebruikt, anders is MILESEEY niet verantwoordelijk voor enig verlies!

Battery Installation and Instructions

Gebruik 1xCR2 batterij om het apparaat aan te zetten, die kan worden vervangen en direct kan worden opgeladen.

Het apparaat wordt geleverd met een 250mA CR2 lithium-oplaadbatterij.

Wanneer het "  " (lage batterij) toont, te gebruiken gelieve de originele USB-het laden kabel om te laden, anders zal de afstandsafwijking stijgen;

OPMERKING: Wij raden u aan de batterij te verwijderen voor het geval u het apparaat voor lange tijd niet gebruikt en het in droge omstandigheden op te slaan.

1.Druk de knop naar de kant van de pijlindicator om het batterijcompartiment te openen.




Foto1




Foto2

2.Install 1xCR2 batterij, let op de juiste polariteit, anders kan het worden beschadigd als gevolg van kortsluiting.






Foto3

3. After de installatie is voltooid, druk op de batterijdeksel om het te sluiten.




Wanneer het indicatielampje rood is, geeft dit aan dat de batterij wordt opgeladen.

Wanneer het lampje groen wordt, geeft dit aan dat het opladen is voltooid.



Opladen




Volledig opgeladen

⚠ WAARSCHUWING: Laad en gebruik alleen MILESEEY CR2 oplaadbare Lithium batterij, MILESEEY is niet verantwoordelijk voor enig verlies als u andere merk oplaadbare of niet oplaadbare CR2 batterijen van andere fabrikanten gebruikt zonder goedkeuring van MILESEEY.

⚠ LET OP: Laad de oplaadbare CR2-batterij elke keer minder dan 5 uur op.

Het uiterlijk



1:Oculair knop

2:Aan/uit-knop

Kort indrukken om te meten, en ingedrukt houden om de vlag te vergrendelen.

3:Mode-optie

Kort indrukken om de functie te schakelen

Druk en houd ingedrukt om de eenheid te schakelen (M、Y)

4:Laser-emissielens

5:Laserontvanger lens

6:Hellingschakelaar


7:USB-laadpoort

8:Magnetische streep

9:Batterijvak

Pictogrammen op LCD-scherm

Voeg het pictogram van de display in en geef de volgende digitale tekens weer, zie de voorbeeldfoto:



1: Batterij bijna leeg indicator

2: Van links naar rechts: gemeten afstand, eenheden

3: Golf vlaggen scannen pictogram

4: Meten herinneren

Dit pictogram knippert, wat betekent dat het meet

5: Van links naar rechts: Golf Helling aangepast pictogram / Golf Helling aangepaste afstand / eenheid

6: Van links naar rechts: Hoekpictogram / hoekwaarde / eenheid


7: Verticale hoogte tussen twee punten icoon

8: Target

Inbedrijfstelling en bediening

Oculair

Pas de oculairknop aan om het doel scherp te stellen




Inschakelen/Uitschakelen


- Druk op  om AAN te zetten.
- Schakelt na 16 seconden inactiviteit automatisch uit.

Hoekschakelaar

- Als de hoek wordt ingeschakeld, zijn alle functies beschikbaar.



- Als de hoek wordt uitgeschakeld, is alleen afstandsmeting beschikbaar.



Eenheid wijzigen

Houd 2 seconden  ingedrukt om de eenheid te wijzigen (m of Yd)

Gebruiksaanwijzing

Stap 1. Druk op  om in te schakelen.

Stap 2. Pas het oculair aan om het doel scherp te stellen voordat u gaat meten.

Stap 3. Druk kort op  om van modus te wisselen zoals hieronder. Als tijdens de meting de objectreflectie zwak is of buiten het meetbereik valt, wordt deze weergegeven als "---".

* Het meetbereik wordt beïnvloed door materialen van het doel, schuine hoek van het doeloppervlak, zichtbaarheid van het weer enz. In het algemeen, als het doeloppervlak glad en helder is met een groter gebied, staat de straal loodrecht op het doeloppervlak en het weer is bewolkt zonder mist, het meetbereik zal langer zijn. Druk kort op  om van modus te wisselen zoals hieronder:


Golfvlag scannen met hellingsmodus

Druk kort op  om de  vlaggenmast-scanmodus te activeren.

1. Druk kort op  voor een realtime enkele meting.

2. Houd  ingedrukt. Richt op doel B en scan langzaam heen en weer aan beide zijden van het gemeten doel ( knippert continu als het apparaat scant). Wanneer het apparaat trilt, is de scanmeting van de golfvlag voltooid.

De afstand van A naar B, de hellingsafstand en de hoek " α " worden dienovereenkomstig op het scherm weergegeven.




Verticale hoogte (tussen 2 punten)

Druk kort op **M** om over te schakelen naar de modus **2-punts** hoogtemeting.

Richt op doel B, druk op **1**, haal de eerste gemeten afstand;



Richt op doel C, druk op **1**, haal de 2e gemeten afstand;

De hoogte tussen de 2 punten wordt automatisch berekend.



Afstand, hoogte, hoekmeting

Druk kort op **M** om over te schakelen naar enkele afstandsmeting. Richt op doel B, druk op **1**, gemeten afstand tussen A en B, hoogte en hoek tussen B en C worden dienovereenkomstig verschoven.





Afstand, hoogte, hoekmeting

Druk kort op **(M)** om over te schakelen naar enkele afstandsmeting. Richt op doel B, druk op **(+)**, gemeten afstand tussen A en B, hoogte en hoek tussen B en C worden dienovereenkomstig verschoven.

Drücken Sie kurz auf **(M)**, um den Geschwindigkeitsmessmodus zu aktivieren, Ziel B zu fokussieren und sich etwas zu bewegen. Die Geschwindigkeit der Bewegung kann entsprechend gemessen werden.

※ Geschwindigkeitsmessung zwischen 18~300 km/h



Product specificaties

Model	PF260
Bereik	600m
Veiligheid van de ogen	FDA (CFR 21)
Meeteenheid	m / Yd
Nauwkeurigheid	$\pm (0.5m+0.01D)$
Lasergolflengte	905 nm
Gezichtsveld	7°
Vergroting	6X
Objectieflens Diameter	23mm
Oculair Diameter	16mm
Exit Pupil Diameter	3.7mm
Diopter	$\pm 5D$
Instelbare interpupilaire afstand	56-74MM
Golfvlag scanmodus	✓
Schakelaar voor de golfhelling aan/uit	✓
Vlag scanmodus	✓
Trillingswaarschuwing	✓
Verticale hoogte tussen 2 punten	✓
Auto-hoogte	✓
Snelheidsmeetwijze	✓
Hoekmeting	✓
Gebouwd in Magnetische streep	✓
Vermogen	CR2 oplaadbare batterij
Laadpoort	Laadpoort
Afmeting (mm)	112.5 x74 x 43
Gewicht (zonder batterij)	200g

Merk op

1. Raak de lens niet met uw vingers aan om de coating van de lens te beschermen.
2. Laserafstandsmeter is nauwkeurig gekalibreerd door instrumenten, stuur terug naar de dealer voor reparatie in plaats van zelf te demonteren.
3. Als de lens vervuild is, veeg deze dan voorzichtig af met een schone doek, gebruik geen harde voorwerpen om af te vegen.
4. Vermijd botsingen of zware belasting tijdens het dragen of gebruiken, blijf vooral uit de buurt van bakken of corrosie.
5. Houd het product tijdens opslag uit de buurt van vocht. Bewaar het op een droge, koele en goed geventileerde plaats om direct zonlicht, stof en temperatuurveranderingen te voorkomen.
6. Regen en mist hebben invloed op het laserstraalpad, wat de meetnauwkeurigheid kan verslechteren. Het kan ook een fout veroorzaken onder zeer slecht weerconditie.

Neem contact met ons op



INSTAGRAM



2 anni di garanzia

Shenzhen Mileseey Technology Co., LTD.

Website: www.mileseeytools.com

E-mail: service@mileseey.com.

MILESEEEY is sinds 2009 begonnen met het onderzoeken en ontwikkelen van fabrikanten van hoogwaardige optische producten, waaronder golfafstandsmeter, lasermeetapparaat en verrekijker. Focus op de ontwikkeling, onderzoek en productie gedurende meer dan 12 jaar. We streven ernaar om u hoogwaardige gekwalificeerde producten en een bevredigende klantenservice te bieden om uw leven gemakkelijker en slimmer te maken.

Garantie

30 dagen retour- en restitutiegarantie, 12 maanden garantie, levenslange techniekondersteuning door MILESEEEY.

Scan de bovenstaande QR-code om dit product te registreren en verleng het tot 2 jaar garantie.

Neem gerust contact met ons op als u zich zorgen maakt, e-mail: service@mileseey.com.

We streven ernaar om binnen 24 uur te antwoorden.

Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd.

No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Web: www.mileseeytools.com

E-mail: service@mileseey.com

Made in China