




GREAT STUFF™ Contractor Foam Sealant Kit Instructions

Dispensing Great Stuff Pro™ Foam

Shake the can for 60 seconds.

Remove black protective cap and turn can upside down.

Screw can into applicator basket. Note some foam may escape; continue tightening can until leaking stops.

Pull trigger to fill applicator and dispense foam. Dispense foam into a waste receptacle until bead size is set.

Set bead size by turning flow control knob on the back of foam applicator.

Adjust bead size to fill approximately 50% of existing opening. Foam will expand to fill the gap.

When finished applying foam, close the foam control knob to stop flow of foam. Leave can attached to applicator.

Helpful Tips

Always wear protective gear: gloves, long sleeve shirt, goggles, etc., when applying Great Stuff Pro™ Polyurethane Foam.

Uncured product can be removed with Great Stuff™ Foam Cleaner. Spraying foam cleaner on exposed skin is not recommended.

Occasionally wipe applicator tip with a rag for cleaner results.

NEVER leave an applicator without a can of Great Stuff Pro™ attached unless the applicator has been thoroughly cleaned with Great Stuff™ Foam Cleaner.

If Great Stuff Pro™ can is emptied:

Unscrew used can from applicator.

Using the spray button, spray the applicator basket, tip and surface of gun with Great Stuff™ Foam Cleaner to remove uncured foam.

Attach a new can of Great Stuff Pro™ Foam to applicator basket if you need to still apply foam.

If you will not be using the gun applicator in the near future, remove the spray button from the Great Stuff™ Foam Cleaner. Attach the foam cleaner to the basket of the applicator.

Using a waste receptacle, press trigger to flush the foam that is in the applicator until only the cleaner is visible.

Allow applicator to sit for several minutes and repeat with a second flush.

Remove the can from the dispensing applicator. Press trigger and spray remaining liquid into waste container until applicator is completely empty.

If there is still foam in the can:

Tighten the flow control knob until fully closed (no foam should come out if trigger is depressed).

Store can upright with foam dispensing applicator attached.

Use within 30 days from initial use.

For detailed video instructions, visit:
mpexport.com/GreatStuff

For questions and concerns, contact:
customerservice@mpexport.com

GREAT STUFF™ is a trademark or registered trademark of affiliates of DuPont de Nemours, Inc. used under license by M&P Export Management Corporation.



GREAT STUFF™ Instrucciones de uso para contratistas

Dispensar espuma Great Stuff Pro

Agite la lata por 60 segundos.

Remueva la tapa negra protectora y vire la lata al revés.

Atornille la lata en la canasta de la pistola para aplicar la espuma.

****NOTA:** Alguna espuma puede escapar, continúe apretando la lata a la canasta hasta que el escape de espuma se detenga.

Hale el gatillo para llenar la pistola y comenzar a distribuir la espuma. Dispense la espuma en un receptáculo hasta que tenga el tamaño ideal determinado para su proyecto.

Ajuste el tamaño de la espuma girando el mando localizado en la parte de atrás de la pistola. ****NOTA:** Es recomendable ajustar el grosor de la espuma para llenar aproximadamente un 50% de la apertura. La espuma expandirá para llenar la apertura.

Cuando termine de aplicar la espuma, cierre el mando que controla el flujo de la espuma. Deje la lata atada a la pistola.

Consejos útiles:

Siempre utilice equipo protector: Guantes, camisas de manga larga, gafas de protección, etc; cuando este aplicando Great Stuff Pro Polyurethane Foam.

Espuma no curada puede ser removida con Great Stuff Foam Cleaner. Rosear el limpiador de espumas en piel expuesta no es recomendable.

Ocasionalmente limpie la punta de la pistola para mejores resultados.

NUNCA deje la pistola sin una lata de Great Stuff Pro atada con la excepción de que la pistola haya sido limpiada exhaustivamente con Great Stuff Foam Cleaner.

Si la lata de Great Stuff Pro está vacía:

Desatornille la lata de la pistola.

Utilice Great Stuff Foam Cleaner para limpiar la canasta, la punta y la superficie de la pistola para remover espuma sin curar.

Ate una lata nueva de Great Stuff Foam a la canasta de la pistola si desea continuar aplicando espuma.

Si no va a estar utilizando la pistola para aplicar espuma en un futuro cercano, ate la lata de Great Stuff Foam Cleaner a la canasta de la pistola.

Utilizando un receptáculo, presione el gatillo para remover espuma que haya quedado dentro de la pistola. Continúe el proceso hasta que solo sea visible el limpiador.

Permita una espera de varios minutos y luego repita el proceso una segunda vez.

Remueva la lata de limpiador de la pistola. Presione el gatillo para deshacerse de líquido restante en el receptáculo hasta que la pistola este completamente vacía.

Si aún queda espuma dentro de la lata:

Apriete el mando para controlar el flujo hasta que esté completamente cerrado (ninguna espuma debe escapar cuando el gatillo se presione).

Almacene la pistola verticalmente con la lata aun atada.

Vuelva a utilizar dentro de 30 días del uso inicial.

Para instrucciones detalladas en video, visite:
mpexport.com/GreatStuff

Para cualquier duda o pregunta, comuníquese con un representante aquí: customerservice@awarehousefull.com

Great Stuff es una marca comercial o marca registrada de afiliados de Dupont de Nemours, Inc. utilizada bajo licencia por M&P Export Management Corporation.