

American Standard


Ultima™ Manual

Toilet Flush Valve, Piston-Type




1-1/2" To Spud

MODEL NUMBERS

6047 Series
7017 Series



M964905K-0071100A (MODEL 6047.111)
M964905A-0071600A (MODEL 6047.161)
M964905B-0071280A (MODEL 6047.121, 7017.121)
M964905H-0076500A (MODEL 6047.117, 6047.517)
PISTON ASSEMBLY



PART OF LIXIL



HOT LINE FOR HELP
For toll-free information and answers to your questions, call:
(844) CRT-TEAM / (844) 278-8326
Weekdays 8:00 a.m. to 6:00 p.m. EST
IN MEXICO 01-800-839-1200
IN CANADA 1-800-387-0369 (TORONTO 1-905-306-1093)
Weekdays 8:00 a.m. to 7:00 p.m. EST

Product names listed herein are trademarks of AS America, Inc. ©2019

To learn more about American Standard Selectronic® Products visit our website at:
www.americanstandard-us.com or e-mail us at: CRTTEAM@lixilamericas.com

American Standard

Ultima,^{MC} manuel

**Robinet de chasse de toilette, à piston
ligature de 1-1/2 po sur le dessus**

NUMÉROS DE MODÈLE


Série 6047

Série 7017

M962921-0070A
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
DU CAPUCHON




M970211-0021100A
(RINCER LE BOUCHON DU ROBINET MANUEL, 1.1 gpf)
M970211-0021280A
(RINCER LE BOUCHON DU ROBINET MANUEL, 1.28 gpf)
M970211-002160A
(RINCER LE BOUCHON DU ROBINET MANUEL, 1.6 gpf)
M970211-0026500A
(RINCER LE BOUCHON DU ROBINET MANUEL, 6.5 gpf)




M964905K-0071100A (MODÈLE 6047.111)
M964905A-0071600A (MODÈLE 6047.161)
M964905B-0071280A (MODÈLE 6047.121, 7017.121)
M964905H-0076500A (MODÈLE 6047.117, 6047.517)
PISTON

M962918-0020A
LEVIER




A912809-0070A
O-ANNEAU





QUEUE AJUSTABLE OPTIONNELLE
(vendue séparément)

M962836-0020A (Robinetterie brute de 8 1/4 po à 9 1/4 po)
M962835-0020A (Robinetterie brute de 7 1/4 po à 8 1/4 po)
M962834-0020A (Robinetterie brute de 6 1/4 po à 7 1/4 po)
M962833-0020A (Robinetterie brute de 5 1/4 po à 6 1/4 po)



M964945-0020A
QUEUE AJUSTABLE
(Robinetterie de 4 1/4 po à 5 1/4 po)

M964402-0070A
TROUSSE DE RÉPARATION
DU RENIFLARD




M964411-0020A
ROBINETTERIE DE
11 1/2 PO (292 mm)
POUR RENIFLARD

M964413-0020A
ROBINETTERIE DE
27 PO (686 mm)
POUR RENIFLARD


M970377-0020A
ROBINETTERIE DE
24 PO (610 mm)
POUR RENIFLARD

A955057-0020A
TUYAU D'ADMISSION




M962926-0070A
ADAPTATEUR
DE CORPS

A955056-0020A
BUTÉE D'ALIMENTATION
DE 1 PO



M924347-0020A
FOURNISSEZ LE
BONNET D'ARRÊT



M952269-0020A
ÉCUSSON

PART OF **LIXIL**



LIGNE D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE
Pour toutes questions, appeler sans frais :
855 752-9259

Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, HNE
AU MEXIQUE 01-800-839-1200

AU CANADA 1-800-387-0369 (TORONTO 1-905-306-1093)
Du lundi au vendredi de 8 h à 19 h, HNE

Les noms des produits énoncés dans les présentes sont des marques de commerce d'American Standard Inc. 2019

Apprendre plus de la Norme American Standard Selectronic® Les Produits visitent notre site Internet à:
www.americanstandard-us.com ou l'e-mail nous à: CRITTEAM@lixilamericas.com

American Standard


Ultima™ Manual

**Válvula de descarga del inodoro, pistón
spud superior de 1-1/2"**




NÚMEROS DE MODELO

Serie 6047

Serie 7017



M964905K-0071100A (MODELO 6047.111)
M964905A-0071600A (MODELO 6047.161)
M964905B-0071280A (MODELO 6047.121, 7017.121)
M964905H-0076500A (MODELO 6047.117, 6047.517)
ENSAMBLE DE PISTÓN



PART OF LIXIL



LÍNEA DE AYUDA DIRECTA
Si desea obtener información o tiene preguntas, llame sin cargo al
(844) CRT-TEAM / (844) 278-8326
Los días de semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Hora normal del este.
EN MÉXICO: 01-800-839-1200
EN CANADÁ: 1-800-387-0369 (TORONTO) 1-905-306-1093
Los días de semana de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. Hora normal del este.

Los nombres de producto mencionados en este documento son marcas de comercio de AS America, Inc. © 2019

Para obtener más información sobre los productos American Standard Selectronic®, visite nuestro sitio web:
www.americanstandard-us.com o envíenos un correo electrónico a: CRTTEAM@lixilamericans.com