

PAINTING TIPS

Materials Needed

- Aerosol paint
- Plastic lattice sheet

STEP 1

Clean the surface of the paintable plastic lattice sheet with a solution of warm water and dish soap.

Rinse and allow to dry.

STEP 2

Apply two thin coats of Primer for Plastic over the entire surface, as instructed on the can. Allow to dry between coats.

STEP 3

Once dry, apply a thin coat of any aerosol paint over the entire surface, per product directions. Allow to dry as directed.

STEP 4

Apply a second coat of aerosol paint over entire lattice sheet. Allow to dry as directed.

* Paint For Plastic can be used without primer per product instructions.

This information is given in good faith, without warranty and for guidance purposes only, since the nature and quality of the paint or primer purchased by consumer is out of UFP's control. Under no circumstances should these instructions be followed if they are contrary to the instructions or advice of the primer or paint manufacturer.

CONSEILS DE PEINTURE

Outils nécessaires

- Aérosol de peinture
- Plastique Lattice Fiche

ÉTAPE 1

Nettoyez la surface de la feuille treillis de plastique à peindre à l'aide d'une solution à base d'eau tiède et de savon à vaisselle.

Rincez et laissez la feuille treillis sécher parfaitement.

ÉTAPE 2

Appliquez 2 fines couches d'apprêt pour plastique sur l'intégralité de la surface, conformément aux directives sur la bombe d'aérosol. Laissez sécher entre les couches.

ÉTAPE 3

Une fois sèche, appliquez une fine couche de n'importe quel type de peinture en aérosol sur l'intégralité de la surface, conformément aux directives sur la bombe d'aérosol. Laissez sécher suffisamment longtemps conformément aux directives sur la bombe d'aérosol.

ÉTAPE 4

Appliquez une seconde couche de peinture en aérosol sur l'intégralité de la feuille treillis. Laissez sécher suffisamment longtemps conformément aux directives sur la bombe d'aérosol.

* La Peinture pour plastique peut être utilisée sans apprêt selon les instructions de la peinture.

Cette information est donnée de bonne foi, sans garantie et à titre indicatif uniquement, étant donné la nature et la qualité de la peinture ou de l'apprêt acheté par le Consommateur se trouve hors du contrôle d'UFP. Ces directives ne devraient en aucun cas être suivies si elles sont contraires aux directives ou aux conseils du fabricant d'apprêt ou de peinture.

CONSEJOS PARA PINTAR

Artículos que usted puede necesitar

- Pintura Aerosol
- Hoja de celosía de plástico

PASO 1

Limpie la superficie de la hoja de enrejado plástico para pintar con una solución de agua tibia y jabón para vajillas.

Enjuague y permita que la hoja de enrejado se seque completamente.

PASO 2

Aplique 2 capas ligeras de preparador para plástico sobre toda la superficie como se indica en la lata de aerosol. Permita que se seque antes de aplicar la segunda capa.

PASO 3

Una vez seca, aplique una capa ligera de cualquier tipo de pintura en aerosol sobre toda la superficie como se indica en la lata. Permita el tiempo de secado que indique la lata.

PASO 4

Aplique una segunda capa de pintura en aerosol sobre toda la hoja de enrejado. Permita el tiempo de secado que indique la lata.

* La pintura para plástico puede usarse sin preparador, dependiendo de las indicaciones de la pintura.

Esta información se proporciona de buena fe, sin garantía y para propósitos de orientación únicamente, dado que la naturaleza y calidad de la pintura o preparador adquiridos por el consumidor están fuera del control de UFP. Bajo ninguna circunstancia deben seguirse estas instrucciones si se contradicen con las instrucciones o consejos del fabricante del preparador o de la pintura.