




## OPERATING/SAFETY INSTRUCTIONS

### Digital Angle Gauge and Level



English



**IMPORTANT!**  
Read all safety warnings and all instructions before using.

FIG. A





FIG. B



#### FIG. A LCD DISPLAY

- A Inclination Icon
- B Hold Icon
- C Relative Angle Mode Icon
- D Battery Icon
- E Audible Icon
- F Inch / Foot Icon
- G Reverse Display Icons
- H Measurement Value
- I Accuracy Tolerance Icon
- J Millimeter / Meter Icon

#### FIG. B DEVICE

- 1 Power / Audible Indicator
- 2 Battery Door
- 3 ZERO Button
- 4 LCD Display
- 5 Magnetic Base
- 6 MODE Button
- 7 HOLD Button

#### WARNING SYMBOLS ON PRODUCT

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| ⚠ Strong Magnetic Field        | ⚠ Warning or Caution |
| ⚠ Wear Approved Eye Protection | ⚠ Read Instructions  |
| ⚠ Disposal / Recycle           |                      |

#### DESCRIPTION

Digital Angle Gauge and Level is a tool for measuring or setting angles and checking relative angles. It can also be used as a digital level.

- Measurement range: 4 x 0-90°
- Measurement accuracy: ±0.1° at 0° and 90° ±0.2° at other angles
- Units of measurement: ° (degree), % (percent), mm/m, IN/FT
- Powerful built-in magnet on the bottom of housing secures attachment to ferromagnetic metals
- The V-groove around the entire perimeter of the device easily aligns to the axis of conduit and pipes.
- Battery type: 2x1.5V "AAA" batteries included
- Operating temperature: 32° to 104°F (0° to 40°C)
- Storage temperature: 14° to 122°F (-10° to 50°C)
- Dimensions (LxWxH): 2.83" x 2.36" x 1.26" (72x60x32 mm)
- Net weight (without batteries): 3.63 oz (103 g)
- Drop protection: 5 ft (1.5 m)
- Ingress protection: IP42 Dust and Water

## OPERATION INSTRUCTIONS

Read, understand, and follow these instructions to ensure safe operation. Failure to observe these warnings can result in serious injury and/or property damage.

**IMPORTANT!** Always wear approved eye protection.

**CAUTION!** No user-serviceable parts; do not attempt to repair.

The "↔" icons indicate the direction of adjusting the measured surface to the horizontal or vertical.

"ERR" will appear on the display when the device is tilted 30° backward or forward. At these angles, the device cannot perform accurate measurements.

## 8. LOW BATTERY INDICATOR

It is recommended to replace the two "AAA" batteries when the Low Battery indicator appears on the display.

## 9. DEVICE CALIBRATION

**NOTE:** After the user's calibration, the device will automatically replace the original factory calibration settings with the user's settings.

1. Turn off the device and place it upright on a flat, smooth, and solid surface.

2. If the device tilt exceeds 5°, the display will read ERR indicating that the user cannot proceed with the calibration.

3. Press and hold the MODE button first, then press the ON/OFF button. The display will read "CAL 1".

4. Press the MODE button again. The "CAL 1" reading on the display will start flashing

5. Rotate the device 180° without picking it up so that the display faces away from you.

6. Press the MODE button again. The display will read "CAL 2" and flash. After the "CAL 2" reading disappears, the user's calibration will be completed and the display will show the current angle with high accuracy.

## 5. RELATIVE ANGLE MEASUREMENT

To set the current angle shown on the display to zero, press the ZERO button and keep the device still for 3 seconds. The measurement value on the display will change to zero. The S icon will appear and remain on the display to indicate the device is in the Relative Angle Measurement mode.



## 6. MEASUREMENT HOLD

To freeze the measurement value on the display, press the HOLD button . The H icon will appear on the display.

To return to measuring mode, press the HOLD button again.

## 7. AUDIBLE INDICATOR

To turn on the alert beeping sound that indicates how close or away the device is from the horizontal or vertical position, press the button . The icon will appear on the display.

The alert sound is continuous when the device is leveled horizontally or vertically.

The alert sound frequency increases when the device is closer to a leveled position.

To turn off the audible indicator, short press the button again.

## 12. DISPOSAL/RECYCLE

Do not place electronic equipment in the trash. It must be properly disposed of or send for recycling in accordance with local regulations.

## 13. WARRANTY

### 3-YEAR LIMITED WARRANTY

(Proof of purchase is required to register the product)  
Alkaline batteries that are shipped with the instrument are not warranted by ToughBuilt®. For warranty details, visit [www.toughbuilt.com](http://www.toughbuilt.com)

#### Online Registration

1. Visit <https://toughbuilt/register-your-product> or scan the QR code below to begin the product registration.



2. Fill in the form and upload the proof of purchase.

For product registration support, please call our Customer Service Line:

US: 1 (800) 288-4695

Mexico: +52 55 9225 6212

Canada: +1 844 5751923

Have product and purchase information available when contacting ToughBuilt® Industries for product support.

Specifications are subject to change without notice.

#### TOUGHBUILT INDUSTRIES, INC.

6671 S. Las Vegas Blvd.

Building D, Suite 210

Las Vegas, NV 89119 USA


TB-H2-65AF-MD.v8

Date: 2023-01-16



## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN/SEGURIDAD

### Calibre y Nivel de Ángulo Digital



Español

**¡IMPORTANTE!**  
Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones antes de usar.

FIG. A





FIG. B



#### FIG. A PANTALLA LCD

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| A Ícono de inclinación             | F Ícono de pulgada/pie             |
| B Ícono de retención               | G Íconos de pantalla inversa       |
| C Ícono de modo de ángulo relativo | H Valor de medición                |
| D Ícono de batería                 | I Ícono de tolerancia de precisión |
| E Ícono audible                    | J Ícono de milímetro/metro         |

#### FIG. B DEVICE

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 1 Indicador de encendido/audible | 5 Base magnética |
| 2 Puerta de la batería           | 6 Botón MODO     |
| 3 Botón CERO                     | 7 Botón RETENER  |
| 4 Pantalla LCD                   |                  |

#### SÍMBOLOS DE ADVERTENCIAS DEL PRODUCTO

- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| ⚠ Campo magnético fuerte          | ⚠ Leer instrucciones |
| ⚠ Usar protección ocular aprobada | ⚠ Desecho/Reciclaje  |
| ⚠ Advertencia o precaución        |                      |

#### DESCRIPCIÓN

El indicador de ángulo digital y nivel es una herramienta para medir y establecer ángulos y comprobar los ángulos relativos. También se puede usar como nivel digital.

- Rango de medición: 4 de 0 a 90°
- Precisión de medición: ±0,1° a 0° y 90°±0,2° a otros ángulos
- Unidades de medición: ° (grado), % (porcentaje), mm/m, IN/FT
- Imán potente incorporado en la parte inferior de la carcasa asegura la adhesión a los metales ferromagnéticos
- La ranura en V alrededor de todo el perímetro del dispositivo se alinea fácilmente con el eje de las tuberías y los conductos.
- Tipo de batería: 2 baterías "AAA" de 1,5 V incluidas
- Temperatura de operación: de 32° a 104 °F (de 0° a 40 °C)
- Temperatura de almacenamiento: de 14° a 122 °F (de -10° a 50 °C)
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): (72 x 60 x 32 mm) 2,83x 2,36x1,26
- Peso neto (sin baterías): 3,63 oz (103 g)
- Protección contra caídas: 5 ft (1,5 m)
- Protección contra el ingreso: IP42 resistente al polvo y al agua

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Lea, comprenda y siga estas instrucciones para garantizar el funcionamiento seguro. El incumplimiento de estas advertencias puede causar lesiones graves o daños a la propiedad.

**¡IMPORTANTE!** Siempre protección ocular aprobada.

**¡PRECAUCIÓN!** No contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.

### 1. INSTALACIÓN Y REEMPLAZO DE BATERÍAS

Afloje el tornillo y quite la tapa de batería trasera.

Instale dos baterías AAA nuevas según la polaridad adecuada.

Reemplace la tapa de batería trasera y asegúrela con un tornillo.

### 2. ENCENDIDO/APAGADO

Coloque el dispositivo en una superficie plana. Presione el botón **①** para encender el dispositivo. La pantalla mostrará la pendiente actual en grados. Mantenga presionado el botón **①** por unos 3 segundos para apagar el dispositivo. Después de 3 minutos de inactividad, el dispositivo se apagará automáticamente.



### 3. FUNCIONAMIENTO GENERAL

El ícono "O —" **A** indica que la superficie medida es horizontal o vertical.

Los íconos "O —" y "O —" **A** indican que la superficie medida varía de la posición horizontal o vertical.

Los íconos "↔" indican la dirección de ajuste de la superficie medida horizontal o vertical.

Se recomienda cambiar las dos baterías "AAA" cuando aparece el indicador **D** de batería baja en la pantalla.

Aparecerá "ERR" en la pantalla cuando el dispositivo esté inclinado a 30° hacia adelante o hacia atrás. En estos ángulos, el dispositivo no puede realizar mediciones exactas.

**8. INDICADOR DE BATERÍA BAJA**

**9. CALIBRACIÓN DEL DISPOSITIVO**

**NOTA:** Despues de la calibración del usuario, el dispositivo reemplazará automáticamente los ajustes de calibración originales de fábrica por los ajustes del usuario.

1. Apague el dispositivo y colóquelo recto sobre una superficie plana, lisa y sólida.

2. Si la inclinación del dispositivo supera los 5°, la pantalla indicará **ERR** lo que significa que el usuario no podrá continuar con la calibración.

3. Mantenga presionado el botón **MODO** **6** primero; luego presione el botón **ENCENDIDO/APAGADO**. En la pantalla se mostrará "CAL 1".

4. Presione el botón **MODO** **6** nuevamente. La lectura de "CAL 1" en la pantalla comenzará a parpadear.

5. Gire el dispositivo 180° sin levantarla para que la pantalla se aleje de usted.

6. Presione el botón **MODO** **6** nuevamente. La pantalla mostrará "CAL 2" y parpadeará. Después de que desaparezca la lectura "CAL 2", la calibración del usuario estará completa y la pantalla mostrará el ángulo actual con gran precisión.

### 6. RETENCIÓN DE MEDICIÓN

Para congelar el valor de medición en la pantalla, presione el botón **RETENER** **7**. El ícono **H** **B** aparecerá en la pantalla.

Para regresar al modo de medición, vuelva a presionar el botón **H** **B**.

### 7. INDICADOR AUDIBLE

Para encender el sonido de pitido de alerta que indica a qué distancia se encuentra el dispositivo de la posición horizontal o vertical, presione el botón **⑩** **1**. El ícono **⑩** **1** aparecerá en la pantalla.

El sonido de alerta es continuo cuando el dispositivo se encuentra nivelado horizontal o verticalmente.

La frecuencia del sonido de alerta aumenta cuando el dispositivo está más cerca de una posición nivelada.

Para apagar el indicador audible, presione nuevamente el botón **⑩** **1**.

**13. GARANTÍA**

**GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS.**

(Se requiere comprobante de compra para registrar el producto)  
Las pilas alcalinas que se envían con la herramienta no están garantizadas por ToughBuilt®. Para obtener detalles de la garantía, visite [www.toughbuilt.com](http://www.toughbuilt.com).

### Registro en Línea

- Visite <https://toughbuilt/register-your-product> o escanee el código QR a continuación para comenzar el registro del producto.

**3 AÑOS DE GARANTÍA**  
**LIMITADA**  
**WWW.TOUGHBUILT.COM**



ESCANEAR PARA REGISTRARSE

- Rellena el formulario y sube el comprobante de compra.
- Para soporte de registro de productos, por favor llame a nuestra Línea de Servicio al Cliente:
- EEUU: 1 (800) 288-4695  
México: +52 55 9225 6212  
Canadá: +1 844 5751923

Tenga a mano la información del producto y de la compra cuando se comunique con ToughBuilt® Industries para obtener soporte del producto.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Solamente para propósito de México:

Importado por: Toughbuilt Industries México S. de R.I. De C.V.  
Calle Amado Nervo, Núm. Ext: 785, Núm. Int: B,  
Col. Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco,  
México. C.P. 44600, R.F.C.  
TIM190726DAA

Hecho en China