

Klein Tools' innovative, professional-grade **Universal Sleeve** connectors are **5X faster** to install!! They fit all diameter variations within a cable series and even fit difficult to work with multi-shield and plenum cables.


Los conectores Klein Tools innovadores, de grado profesional y **camisa universal** se instalan ¡5 veces más rápido! Encajan en todas las variaciones de diámetro de una serie de cables, e incluso son aptos para los difíciles trabajos con multicables y cables plenum.

Les connecteurs novateurs de calibre professionnel à manchon **Universal Sleeve** de Klein Tools s'installent **5 fois plus rapidement!** Ils s'adaptent au diamètre des divers calibres de câble et s'utilisent même avec les câbles difficiles à manipuler, comme les câbles à blindages multiples et les câbles pour vide technique.

Compact ferrule
Férula compacta
Ferrule compacte

Open sleeve design
Diseño de camisa abierta
Conception à manchon ouvert

Full ferrule
Férula total
Ferrule complète



Klein Tools' **Universal Sleeve** compact ferrule compression connector
Conector Klein Tools de compresión de férula compacta, de **camisa universal**
Connecteur à compresion avec **manchon universel** et ferrule compacte de Klein Tools

Klein Tools Coax Connectors /
Conectores coaxiales Klein Tools / Connecteurs coaxiaux Klein Tools

Cat. No. N.º de cat. Nº de cat.	Type Tipo Type	Universal Universel Universel	Standard Estándar Standard	Quantity Cantidad Quantité
VDV812-615	F - RG59	●		10
VDV812-618	F - RG59	●		50
VDV812-606	F - RG6, RG6Q	●		10
VDV812-612	F - RG6, RG6Q	●		50
VDV813-616	BNC - RG59	●		10
VDV813-619	BNC - RG59	●		35
VDV813-607	BNC - RG6, RG6Q	●		10
VDV813-613	BNC - RG6, RG6Q	●		35
VDV812-623	F - RG6		●	10
VDV812-624	F - RG6		●	50

WARNING: Cancer and reproductive harm - See www.P65Warnings.ca.gov for more information.




Warranty / Garantía / Garantie :
www.kleintools.com/warranty

Importado por:
KLEIN TOOLS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Calle: Avenida Kalos, No. 801-1
Col. Parque Industrial Kalos, C.P. 67110
Municipio: Guadalupe Estado: Nuevo Leon
RFC: KTM710310645
Contenido: 1 pieza

www.kleintools.com

KLEIN TOOLS, INC
Chicago, IL USA
© 2019

133877T Rev. 01/19 E



Klein Tools offers a full line of Universal Sleeve compression connectors that install up to 5X faster!

*Klein Tools ofrece una línea completa de conectores de compresión de **camisa universal** para aplicaciones coaxiales que se instalan **¡5 veces más rápido!***

*Klein Tools offre une gamme complète de connecteurs coaxiaux à compresion **manchon universel**, qui s'installent **jusqu'à 5 fois plus rapidement!***



Instructions: See inside.
Instrucciones: Ver en interior.
Instructions : Voir à l'intérieur.

Made in Taiwan
Hecho en Taiwán
Fabriqué à Taiwan

KLEIN TOOLS

VDV211-048

COMPRESSION CRIMPER – COMPACT, MULTI-CONNECTOR

ENGARZADORA A COMPRESIÓN – COMPACTA, MULTICONECTORES

PINCE À SERTIR PAR COMPRESSION – COMPACTE, POUR DIFFÉRENTS TYPES DE CONNECTEURS

RG58/RG59

RG62/RG6/RG6Q



FOR INSIDE (PREMISES) CABLING

PARA CABLEADO INTERIOR (DEPENDENCIAS)

POUR LES CÂBLES D'INTÉRIEUR (HABITATION)



F/BNC/RCA CONNECTOR MARKINGS FOR QUICK ADJUSTMENTS

MARCAS DE CONECTORES F/BNC/RCA IDEALES PARA AJUSTES RÁPIDOS

MARQUES POUR LES CONNECTEURS F/BNC/RCA FACILITANT L'AJUSTEMENT

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Strip and prepare cable end.
2. Assemble connector to prepared cable end, per the connector manufacturer's instructions.
3. If using Klein Tools Universal Sleeve connectors, set plunger to location corresponding with specific connector type. F = F, B/R = BNC/RCA (Fig. 1).
4. To adjust the compression distance of the plunger tip, turn the knurled adjustment screw in the desired direction (Fig. 2).
5. With the tool in the open position, place the cable and connector assembly over the plunger tip. Use care and place the center conductor (F) or connector pin (BNC or RCA) in the center of the plunger tip. Apply a downward pressure on the cable and connector to fully seat the cable assembly in the connector nest of the tool (Fig. 2).
6. To compress the connector, squeeze the handles together just enough until the connector sleeve slides up to the base. In many cases, the handles do not need to be squeezed all the way down. *Be careful not to over-compress as it could damage the connector.*
7. Ensure that the connector is fully crimped within the sleeve and completely seated into the connector base. If not, adjust the plunger tip (Fig. 2) and repeat steps 5 - 7 as necessary.
8. To remove, open the tool and gently lift the cable assembly out of the tool.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Pele y prepare el extremo del cable.
2. Monte el conector en el cable preparado según las instrucciones del fabricante del conector.
3. Si utiliza conectores Klein Tools de camisa universal, coloque el émbolo según la ubicación correspondiente al tipo de conector específico. F = F, B/R = BNC/RCA (Fig. 1).
4. Para ajustar la distancia de compresión de la punta del émbolo, gire el tornillo moleteado de ajuste, en la dirección que desee (Fig. 2).
5. Con la herramienta en posición abierta, coloque el conjunto de cable y conector sobre la punta del émbolo. Con cuidado, coloque el conductor de centro F o la clavija del conector (BNC o RCA) en el orificio del centro de la punta del émbolo. Presione hacia abajo sobre el cable y el conector para que el conjunto se asiente por completo en el nido de conector de la herramienta (Fig. 2).
6. Para comprimir el conector, presione los mangos juntos lo suficiente como para que la camisa del conector se deslice hasta la base. En muchos casos, no es necesario apretar los mangos por completo. *Preste atención para no comprimir en exceso dado que esto podría dañar el conector.*
7. Verifique que el conector esté completamente ponchado dentro de su camisa y que se asiente totalmente en la base del conector. De no ser así, ajuste la punta del émbolo (Fig. 2) y repita los pasos 5 y 7 según sea necesario.
8. Para retirar, abra la herramienta y suavemente levante el conjunto del cable fuera de la herramienta.

DIRECTIVES D'UTILISATION

1. Dénudez et préparez l'extrémité du câble.
2. Assemblez le connecteur à l'extrémité préparée du câble, en suivant les directives du fabricant.
3. Si vous utilisez les connecteurs à manchon Universal Sleeve de Klein Tools, réglez le piston à l'emplacement correspondant au type spécifique de connecteur. F = F, B/R = BNC/RCA (Fig. 1).
4. Pour régler la distance de compression de la pointe du piston, tournez la vis d'ajustement à tête moletée à la position souhaitée (Fig. 2).
5. Lorsque l'outil est en position ouverte, placez l'assemblage de câble et de connecteur sur la pointe du piston. Placez le conducteur central (F) ou la tige du connecteur (BNC ou RCA) dans le trou au centre de la pointe du piston. Appliquez une pression vers le bas sur le câble et sur le connecteur pour qu'ils soient retenus solidement dans le nid du connecteur (Fig. 2).
6. Pour comprimer le connecteur, serrez les poignées juste assez pour que le manchon du connecteur glisse jusqu'à la base. Il n'est souvent pas nécessaire de serrer complètement les poignées. *Prenez soin de ne pas trop comprimer le connecteur, afin de ne pas l'endommager.*
7. Assurez-vous que le connecteur est complètement serti dans le manchon et inséré dans la base du connecteur. Si ce n'est pas le cas, ajustez la pointe du piston (Fig. 2) et répétez les étapes 5 à 7, au besoin.
8. Pour retirer le câble, ouvrez l'outil et soulevez délicatement l'assemblage de câble.

Connector markings
Marcas de conectores
Marques pour connecteurs
(F = F, B/R = BNC/RCA)

Fig. 1




Fig. 2

