



#42777

## MOSS BAY REPLACEMENT FLANGE

The fastest and easiest way to replace a corroded or rusted metal ring on ABS or PVC toilet flanges.

### INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Remove old flange ring (metal part only).
2. Clean area before installing new flange.
3. Replace with new flange ring by sliding both halves together until closet bolt slots line up.
4. Install 1/4" closet bolts in slots. Bolt down with flat nut and washer supplied with flange to lock flange in place.
5. Install a wax ring and reset toilet.

## BRIDE DE RECHANGE MOSS BAY

La manière la plus rapide et la plus facile de remplacer un anneau en métal corrodié ou rouillé sur les brides de toilettes en ABS ou CPV.

### MODE D'EMPLOI :

1. Retirez l'ancien anneau de bride (pièce en métal seulement).
2. Nettoyez la zone avant de poser la bride neuve.
3. Remplacez par un anneau de bride neuf en glissant les deux moitiés ensemble jusqu'à ce que les fentes des boulons de toilette s'alignent.
4. Posez des boulons de toilette de 1/4" (0,64 cm) dans les fentes. Bouchez avec un écrou plat et une rondelle fournis avec la bride pour immobiliser la bride en place.
5. Posez un anneau en cire et procédez à l'installation de la toilette.

## BRIDA DE REPUESTO MOSS BAY

La manera más rápida y fácil de reemplazar el aro metálico corroído o herrumbrado en lasbridas de inodoro en ABS o PVC.

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Retirar la brida anular usada (sólo la parte metálica).
2. Limpiar el área antes de instalar una nueva brida.
3. Reemplazarla con una nueva brida anular deslizando ambas mitades juntas hasta que las ranuras de los pernos de la taza del inodoro queden alineadas.
4. Instalar los pernos de la taza del inodoro de 1/4" (0,64 cm) en las ranuras. Atornillarlos con la fuerza plana y la arandela provistas con la brida para fijar la brida en posición.
5. Instalar un aro de cera y volver a armar el inodoro.

**WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**AVERTISSEMENT:** Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

MADE IN CHINA  
FABRIQUÉ EN CHINE  
HECHO EN CHINA

Datey Co.,  
Cleveland, OH 44136  
800-321-9532  
[Datey.com](http://Datey.com)

42777-a-02 10/17

