

E6000

WARNING: VAPOR HARMFUL. POSSIBLE CANCER AGENT. Contains perchloroethylene. Read cautions on individual containers carefully. May cause skin irritation. Prolonged exposure to vapor may cause eye irritation, dizziness, headache or nausea. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful. Keep out of reach of children. Avoid inhalation. Use exhaust fan to remove vapors and ensure adequate cross ventilation. Avoid ingestion. Avoid skin and eye contact. Wash hands immediately after use.

First Aid: If symptoms occur, move to fresh air. If in eyes, rinse cautiously with plenty of water. If on skin, wash with plenty of soap and water. If symptoms persist, get medical attention. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention. For further health information, contact a poison control center.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including perchloroethylene which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.p65warnings.ca.gov. Conforms to ASTM D-4236.

ADVERTENCIA: EL VAPOR ES DAÑINO.

ES UN POSIBLE AGENTE DE CÁNCER. Contiene percloroetileno. Lea atentamente las precauciones de los contenedores individuales. Puede causar irritación en la piel. La exposición prolongada al vapor puede causar irritación en los ojos, mareos, dolor de cabeza o náuseas. El uso indebido al concentrar e inhalar deliberadamente el contenido de este producto puede ser dañino. Mantenga alejado del alcance de los niños. Evite la inhalación. Use un extractor para eliminar los vapores y asegurar una ventilación cruzada suficiente. Evite la ingestión. Evite el contacto con la piel y los ojos. Lávese las manos inmediatamente después de su uso. **Primeros Auxilios:** Si se producen síntomas, trasládese al aire fresco. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguese cuidadosamente con abundante agua. Si entra en contacto con la piel, lávese con abundante agua y jabón. Si los síntomas persisten, busque atención médica. Si se ingiere, no induzca el vómito. Busque atención médica. Para obtener más información médica, póngase en contacto con un centro de control de envenenamientos.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas como el percloroetileno que según el Estado de California puede causar cáncer. Para más información vaya a www.p65warnings.ca.gov. De acuerdo con ASTM D-4236.

NOTE: May damage finished surfaces. Avoid such contact until completely cured. Not recommended for use on polystyrene, polyethylene, polypropylene, Styrofoam[®] or paper products. Not recommended for any items that come into contact with food, drinking water or animals. Do not dry clean.

NOTA: Puede dañar las superficies acabadas. Evite el contacto hasta que esté completamente curado. No se recomienda para usarse en poliestireno, polietileno, polipropileno, Styrofoam[®] o productos de papel. No se recomienda para ningún artículo que entre en contacto con alimentos, agua potable o animales. No lave en seco.

LIMITED WARRANTY: The manufacturer will not accept liability for more than product replacement. **GARANTÍA LIMITADA:** El fabricante solo aceptará responsabilidad por el reemplazo del producto.

E6000[®] is a unique adhesive formulated to meet high-performance industrial requirements, making it an exceptional adhesive for any hobby or craft project. Washer/dryer safe.

DIRECTIONS: Read directions and test small area before use. Surface should be clean, dry and free of dirt. For best results, lightly roughen surface before use. Ideal application temperature range is 50 to 90 °F (10 to 32 °C). However, fully cured adhesive can withstand temperatures from -40 to 180 °F (-40 to 82 °C) intermittently. Apply directly to surfaces to be bonded or repaired. Allow 24 hours for curing. Depending on materials and temperature, maximum strength may not be reached for 48 to 72 hours. For future easy cap removal, apply a thin coat of petroleum jelly to the threads of the tube before replacing the cap. Clean uncured adhesive with acetone or citrus-based solvents. Cured material may be removed by cutting or scraping.

E6000[®] es un adhesivo único formulado para cumplir con los requerimientos industriales de alto rendimiento, haciéndolo un adhesivo excepcional para proyectos de artesanía o manualidades. Apto para lavadora y secadora.

INSTRUCCIONES: Lea las instrucciones y pruebe en un área pequeña antes de usar el producto. La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo. Para obtener los mejores resultados, dé aspereza suavemente a la superficie antes de usar el producto. El rango de temperatura de aplicación ideal es entre 10 y 32 °C. Sin embargo, el adhesivo completamente curado puede soportar temperaturas entre -40 y 82 °C de manera intermitente. Aplique directamente a las superficies que serán adheridas o reparadas. Deje curar por 24 horas. Dependiendo de los materiales y la temperatura, puede no alcanzarse la máxima resistencia por un periodo de tiempo de 48 a 72 horas. Para asegurar un retiro fácil de la tapa en ocasiones posteriores, aplique una capa fina de vaselina a las rosas del tubo antes de reemplazar la tapa. Limpie el adhesivo no curado con acetona o con disolventes de base cítrica. El material curado puede ser retirado cortándolo o raspándolo.

Manufactured by/Fabricado por Eclectic Products, Inc., 101 Dixie Mae Dr., Pinewill, LA 71360-3993
USA/EE.UU. For technical assistance, call / Para obtener asistencia técnica, llame al (800) 767-4667.
eclecticproducts.com e-6000.com 040400CP 17aw07



0 76818 36413 9