

6592547

B1SD5015



Solenoid

Fits tractors and zero-turn riding mowers

Replaces part # OEM-725-1426, 925-1426, 725-1426, 925-04439, 725-04439. Works on both frame and mount grounding

Contents include one solenoid and one jumper wire

Solenoido

Sirve para tractores y tractores-podadoras con radio de giro cero Sustituye las piezas de fabricante original #OEM-725-1426, 925-1426, 725-1426, 925-04439, 725-04439


Funciona con tomas a tierra tanto en marco como de montura

Contiene un solenoide y un cable de arranque



Manufactured for / Fabricado para

ATI Products Inc.
5100-H W. WT Harris Blvd
Charlotte, NC 28269



CAUTION: DISCONNECT SPARK PLUG WIRE BEFORE WORKING ON MOWER, BE CERTAIN ENGINE IS COLD.

PRECAUCIÓN: DESCONECTE EL CABLE DE LA BUJÍA ANTES DE TRABAJAR CON EL MOTOR. ASEGÚRESE DE QUE EL MOTOR ESTÉ FRÍO.

Scan the QR code for detailed instructions for installation / use.

Para obtener instrucciones detalladas de instalación/uso,
escanee el código QR.



Made in China / Hecho en China



WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur - www.P65Warnings.ca.gov
ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov