

Models/Modelos/Modèles
P130LF, P131LF, P135LF, P135LF-W,
P136LF, P136LF-M, P138LF-M
Series/Series/Seria

RP70194▲

Handle w/Set Screw & Button
Manija con Tornillo de Ajuste
y Botón
Manette avec Vis de Calage
et Bouton

RP70204

Knob Handle w/Button, Screw,
Connector and Set Screw
Perilla con Botón, Tornillo,
Conector y Tornillo de Ajuste
Manette Sphérique avec
Bouton, Vis et Vis de Calage

1

Adjusting Ring
Anillo de Ajuste
Anneau de Réglage

RP77763▲

Repair Kit
Equipo/Herramientas para reparaciones
Kit de réparation

3

Ball Assembly
Ensamble de la Bola
Rotule

2

Seats & Springs
Asientos y Resortes
Sièges et Ressorts

4

RP72866▲
0.5 gpm (1.9 L/min)
RP70195▲-1.0
1.0 gpm (3.8 L/min)
RP70195▲-1.2
1.2 gpm (4.5 L/min)
RP70195▲
1.5 gpm (5.7 L/min)
Aerator
Aireador
Aérateur

RP5404

Coupling Nuts
(Not supplied in some models)
Tuercas de Acoplamiento
(No proporcionadas en algunos modelos)
Écrous de Raccordement
(Non fournis dans certains modèles)

RP62472▲

Plastic Pop-Up Assembly
(Not supplied in some models)
Ensamble del Desagüe Automático Plástico
(No proporcionadas en algunos modelos)
Renvoi Mécanique en Plastique
(Non fournis dans certains modèles)

▲Specify Finish
Especifique el Acabado
Précisez le Fini

RP70203▲

Lift Rod
(Not supplied in some models)
Barra de Alzar
(No proporcionadas en algunos modelos)
Tige de Manoeuvre
(Non fournis dans certains modèles)

RP72707

Plug Button
Botón del Tapón
Bouton

RP100804

Gasket
Empaque
Joint

RP44122

Mounting Washers & Nuts
Arandelas de Montaje y Tuercas
Rondelles et Écrous

RP26533▲

Metal Pop-Up Assembly Less Lift Rod
(Not supplied in some models)
Ensamble de Metal del Desagüe Automático
Menos la Barra de Alzar (No proporcionadas
en algunos modelos)
Renvoi Mécanique en Métal Sans la Tige
de Manoeuvre (Non fournis dans certains
modèles)

RP60466▲

Grid Strainer (with overflow holes)
(Not supplied in some models)
Tamiz de la rejilla (con los agujeros del
desbordamiento) (No proporcionadas
en algunos modelos)
Tamis de grille (avec des trous de
débordement) (Non fournis dans
certains modèles)

RP60467▲

Grid Strainer (without overflow holes)
(Not supplied in some models)
Tamiz de la rejilla (sin agujeros del
desbordamiento) (No proporcionadas
en algunos modelos)
Tamis de grille (sans trous de
débordement) (Non fournis dans
certains modèles)

