


TH-22142

TH 22142-INS

T-Crank Operator Handle

Manivela tip "T" para mecanismo operador

Poignée de manivelle en T



NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

Instructions • instrucciones para la instalacion • Instructions D'installation

To install new Crank or "T" Handle:

1. Loosen set screw on crank handle if available and carefully pull handle from operator spindle.
2. Snap-on new crank handle.
3. When "T" handle is installed, be sure to check that handle orientation is parallel to sill. Press handle onto spindle. A concealed detent spring will lock handle to spindle.

Para instalar la manivela o la manija "T":

1. Afloje el tornillo que se encuentra en la manija si disponible de la manivela y quite cuidadosament la manija del mandril del operador.
2. Empuje a instalar la nueva manija.
3. Cuando la manija "T" ha sido instalada, asegúrese de verificar que la orientación esté paralela al pretil antes de apretar el tornillo. Empuje la manija sobre el mandril. Un resorte escondido bloqueará la manija sobre el mandril.

Pour installer - la manivelle ou la poignée en "T":

1. Relâchez la vis située sur la poignée de la manivelle disponible du si et retirez avec soin la poignée de la tige de manivelle.
2. Poussée la nouvelle poignée.
3. Lorsque la poignée en "T" est installée, assurez-vous que l'orientation de la poignée est parallèle au rebord de fenêtre, avant de resserrer la vis. Glissez la poignée sur la tige; un ressort caché fixera la poignée à la tige.

PRIME-LINE®

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374

© 2010 Prime-Line Products